

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

序号	零件编号	零件名称	代码	数量	服务站代码	申请单号	服务站名称	结算	误判原因
1	QR523-1701203	油封一差速器	3AD	1	10016	2010020015	三四零一	112.62	变速箱号码错误
2	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	10016	2010030011	三四零一	290.18	变速箱号码错误
3	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	10016	2010030026	三四零一	64.62	变速箱号码错误
4	B14-1106610CA	电动燃油泵总成	1CW	1	10072	2010030001	赣州瑞华	638.64	外观损坏
5	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	10072	2010030029	赣州瑞华	86.54	无变速箱编号
6	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10094	2010010005	梅州明记	47.36	无变速箱编号
7	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	3AD	1	10096	2010030032	牡丹江哈得力	213.4	变速箱号码错误
8	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	3AD	1	10096	2010030086	牡丹江哈得力	213.4	变速箱号码错误
9	A21-7901050BD	单碟CD	9BJ	1	10096	2010030051	牡丹江哈得力	1325.34	技术升级件，无需申请材料费
10	A11-3404050BB	动力转向万向节总成	4AQ	1	10096	2010020020	牡丹江哈得力	174.61	非奇瑞件
11	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10096	2010010101	牡丹江哈得力	47.51	变速箱号码错误
12	S21-3773010	左后尾灯总成	8BZ	1	10165	2010030071	桂林桂路通	239.35	非奇瑞件
13	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	10214	2010030012	丹东瑞利	48	无变速箱编号
14	481H-1307010BA	水泵总成	1KG	1	10241	2010030047	衡阳顺成	406.61	未使用规定防冻液
15	473H-1307010BA	水泵总成	1KG	1	10290	2010020178	深圳北方	449.09	未使用规定防冻液
16	QR523-1701203	油封一差速器	3AD	1	10307	2010027343	芜湖安奇	420.15	变速箱号码错误
17	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	10307	2010027343	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
18	QR523-1701203	油封一差速器	3AD	1	10307	2010027344	芜湖安奇	156.15	变速箱号码错误
19	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	10307	2010027344	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
20	QR523-1701203	油封一差速器	1KQ	2	10307	2010027351	芜湖安奇	452.51	变速箱号码错误
21	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	1KQ	1	10307	2010027351	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
22	QR519MHA-1701101	变速器壳体	1KQ	1	10307	2010027363	芜湖安奇	969.53	变速箱号码错误
23	QR519MHA-1701300	后盖总成	1KQ	1	10307	2010027363	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
24	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	1KQ	1	10307	2010027363	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
25	A11-1KQ015311101AA	输入轴	1KQ	1	10307	2010037118	芜湖安奇	867.59	未填写变速箱号码
26	M11-7901050BD	单碟CD	9BJ	1	10307	2010032425	芜湖安奇	1215.34	技术升级件，无需申请材料费
27	A11-8CB5606110AB	行李箱锁芯（豪华）-	9CN	1	10307	2010032214	芜湖安奇	111.13	件被破坏，件不全缺
28	A11-8CB5606110AB	行李箱锁芯（豪华）-	9CN	1	10307	2010032202	芜湖安奇	111.13	件被破坏，件不全缺
29	481H-1307010	水泵总成	1KG	1	10307	2010032365	芜湖安奇	468.49	未使用规定防冻液
30	QR512-1701430	一二档同步器总成	BSX	1	10307	2010012127	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
31	QR512-1701493	一二档同步内环	BSX	1	10307	2010012127	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
32	QR512-1701497	一二档同步外环	BSX	1	10307	2010012127	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
33	QR512-1701494	一二档同步器中间环	BSX	1	10307	2010012127	芜湖安奇	0	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

34	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	10307	2010012127	芜湖安奇	550.68	变速箱号码错误
35	513MHA-1701320BA	三四档同步器总成	BSX	1	10307	2010034108	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
36	QR513MHA-1701310	三档主动齿轮总成	BSX	1	10307	2010034108	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
37	QR513MHA-1701325	同步环-三四五档	BSX	1	10307	2010034108	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
38	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	10307	2010034108	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
39	QR523-1701206	油封—输入轴	BSX	1	10307	2010034108	芜湖安奇	0	变速箱号码错误
40	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	10307	2010034108	芜湖安奇	663.06	变速箱号码错误
41	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	10307	2010017156	芜湖安奇	8.36	变速箱号码错误
42	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	10363	2010020010	娄底大众	80.07	非原车件
43	S11-3729011	倒车灯开关总成	3DL	1	10367	2010020098	松原飞马	23.25	未填写变速箱号码
44	S11-3701110BA	发电机总成	1MV	1	10367	2010040273	松原飞马	449.58	泥土过多
45	372-1005015BA	曲轴前油封	1ER	1	10367	2010000039	松原飞马	73.31	涂胶
46	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030124	松原飞马	139.02	旧件日期为07年02月
47	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030197	松原飞马	139.02	旧件日期为07年07月
48	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	10367	2010030119	松原飞马	139.02	旧件日期为06年12月
49	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030122	松原飞马	139.02	旧件日期为07年08月
50	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030198	松原飞马	139.02	旧件日期为07年07月
51	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030251	松原飞马	139.02	旧件日期为07年05月
52	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030165	松原飞马	139.02	旧件日期为07年05月
53	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030123	松原飞马	139.02	旧件日期为07年09月
54	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030121	松原飞马	139.02	旧件日期为06年06月
55	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10367	2010030166	松原飞马	139.02	旧件日期为07年03月
56	QR512-1701203	输入轴后轴承（国产）	BSX	1	10367	2010030161	松原飞马	191.03	非原车件
57	QR512-1701203	输入轴后轴承（国产）	BSX	1	10367	2010030173	松原飞马	290.03	非原车件
58	QR512-1701203	输入轴后轴承（国产）	BSX	1	10367	2010030211	松原飞马	290.03	非原车件
59	QR512-1701604	里程表主动齿轮	BSX	1	10367	2010030272	松原飞马	272.21	非原车件
60	QR512-1701430B	同步器总成-一、二档	BSX	1	10367	2010030278	松原飞马	362.95	非原车件
61	QR512-1602110	分离轴总成	BSX	1	10367	2010030228	松原飞马	27.7	无变速箱编号
62	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10458	2010030167	通辽利丰	138.69	旧件日期为07年08月
63	A11-2905010BA	前减振器总成-充气	4BB	1	10458	2010030063	通辽利丰	232.68	旧件日期为07年12月
64	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	10458	2010030170	通辽利丰	138.69	旧件日期为06年06月
65	A21-2915010	后减震器总成	4BB	1	10458	2010030157	通辽利丰	289.99	旧件日期为07年11月
66	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10458	2010030155	通辽利丰	138.69	旧件日期为07年11月
67	S21-2905010	前减振器总成	4BB	1	10458	2010030078	通辽利丰	179.69	旧件日期为07年12月

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

68	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	10458	2010030190	通辽利丰	138.69	旧件日期为06年09月
69	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	10458	2010030194	通辽利丰	138.69	旧件日期为07年11月
70	A11-2905010BA	前减振器总成-充气	4BB	1	10458	2010030083	通辽利丰	232.68	旧件日期为07年12月
71	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10458	2010010181	通辽利丰	47.42	无变速箱编号
72	QR512-1701151	油封--输入轴	BSX	1	10458	2010010182	通辽利丰	267.05	无变速箱编号
73	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10458	2010010039	通辽利丰	47.42	变速箱号码错误
74	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	10458	2010010040	通辽利丰	59.83	变速箱号码错误
75	QR523-1701206	油封—输入轴	3AD	1	10531	2010020040	继恒新华夏	379.74	变速箱号码错误
76	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3AD	1	10531	2010020040	继恒新华夏	0	变速箱号码错误
77	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	10531	2010030044	继恒新华夏	86.54	未填写变速箱号码
78	M11-7901050BD	单碟CD	9BJ	1	10694	2010030222	上海弘浩	1233.18	技术升级件，无需申请材料费
79	A11-3725010	点烟器总成	9AT	1	10694	2010030251	上海弘浩	46.52	件不全
80	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	10694	2010030177	上海弘浩	320.46	实物为015变速箱件
81	S11-3772010AB	左前大灯总成	8BZ	1	10700	2010020005	涿州隆丰	393.42	后盖没装好
82	S11-1135011	步进电机	2AN	1	10700	2010030023	涿州隆丰	165.14	非原厂件
83	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	3AD	1	10863	2010030050	眉山余盛	207.9	变速箱号码错误
84	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	10863	2010030066	眉山余盛	30.77	变速箱号码错误
85	S11-3701110BA	发电机总成	1MV	1	10865	2010030053	绵阳京美	1011.27	泥土过多
86	A11-3703010	蓄电池总成	1MV	1	10865	2010030053	绵阳京美	0	泥土过多
87	QR519MHA-1701302	倒挡同步锥	3AD	1	10868	2010030060	乐山红中	583.58	变速箱号码错误
88	QR519MHA-1701308	倒档波形片	3AD	1	10868	2010030060	乐山红中	0	变速箱号码错误
89	QR519MHA-1701433	同步环—三、四、五档同步器	3AD	1	10868	2010030060	乐山红中	0	变速箱号码错误
90	QR519MHA-1701439	倒档波形片挡板	3AD	1	10868	2010030060	乐山红中	0	变速箱号码错误
91	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	10868	2010030060	乐山红中	0	变速箱号码错误
92	S21-3773010	左后尾灯总成	8BZ	1	10868	2010030016	乐山红中	241.26	非奇瑞件
93	S21-1101110CA	燃油箱总成	1EK	1	10895	2010040059	北京鹏兴扬	696.48	单向阀有单独备件
94	B14-1106610CA	电动燃油泵总成	2AN	1	10927	2010030011	盘锦北方	723.22	外观损坏
95	T11-3772020AB	右前照灯总成	8BZ	1	10928	2010020386	沈阳万众	526.17	后盖没装好
96	T11-3772010AB	左前照灯总成	8BZ	1	10928	2010020387	沈阳万众	526.17	后盖没装好
97	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	10933	2010010330	齐齐哈尔新华夏	375.22	输入轴前轴承非原车件
98	QR512-1701202	输入轴前轴承（国产）	BSX	1	10933	2010010330	齐齐哈尔新华夏	0	输入轴前轴承非原车件
99	QR512-1701403	输出轴后锥轴承	BSX	1	10933	2010010330	齐齐哈尔新华夏	0	输入轴前轴承非原车件
100	QR512-1701153	油封--差速器后油封	BSX	1	10933	2010010227	齐齐哈尔新华夏	0	无变速箱编号
101	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	10933	2010010227	齐齐哈尔新华夏	124.27	无变速箱编号

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

102	A11-3408010	转向储油罐总成	1EK	1	10934	2010020250	哈尔滨哈得力	76.06	清洗滤网按照即可
103	A11-3AN4008011DR10	自动变速箱油（1L）-4	1EK	1	10934	2010020250	哈尔滨哈得力	0	清洗滤网按照即可
104	T11-3725010	点烟器总成	9AT	1	10939	2010020622	吉林旗瑞	40.02	件不全
105	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	10939	2010010176	吉林旗瑞	93.39	散热孔装反
106	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	10939	2010020379	吉林旗瑞	97.44	非奇瑞件
107	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	10939	2010020427	吉林旗瑞	149.94	非奇瑞件
108	S12-5205111	雨刮电机	9CV	1	10939	2010030818	吉林旗瑞	128.03	非奇瑞件
109	QR523-1701206	油封—输入轴	BSX	1	10939	2010010181	吉林旗瑞	264.52	变速箱号码错误
110	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	10939	2010010677	吉林旗瑞	24.33	变速箱号码错误
111	S11-3772020	右前大灯总成	8BZ	1	10940	2010020100	吉林瑞合	194.81	后盖没装好
112	QR512-1701151	油封--输入轴	BSX	1	10940	2010010101	吉林瑞合	291.06	变速箱号码错误
113	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	10943	2010030059	大连宝瑞	370.44	变速箱号码错误
114	QR523-1701206	油封—输入轴	3AD	1	10944	2010020107	大连通洋	369.52	变速箱号码错误
115	O15311239AC	一二档同步器总成	3AD	1	10944	2010020216	大连通洋	738.73	变速箱号码错误
116	O15311500AA	倒档惰轮总成	3AD	1	10944	2010020216	大连通洋	0	变速箱号码错误
117	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	10944	2010020216	大连通洋	0	变速箱号码错误
118	480-1005030BA	后油封-曲轴	1ER	1	10944	2010020079	大连通洋	317.24	涂胶
119	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	10946	2010020107	鞍山鞍奇	110.21	未填写变速箱号码
120	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	1KQ	1	10946	2010020107	鞍山鞍奇	0	未填写变速箱号码
121	481H-1011020BA	曲轴前油封	1ER	1	10946	2009120117	鞍山鞍奇	154.75	涂胶
122	S11-1135011	步进电机	2AN	1	10946	2010030164	鞍山鞍奇	186.02	非原厂件
123	QR520-1701411	输出轴	3AD	1	10953	2010030090	大连华为	1346.33	零件未装车
124	QR520-1701340	四档主动齿轮总成	3AD	1	10953	2010030090	大连华为	0	零件未装车
125	QR520-1701350	五档主动齿轮总成	3AD	1	10953	2010030090	大连华为	0	零件未装车
126	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3AD	1	10953	2010030090	大连华为	0	零件未装车
127	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	3AD	1	10954	2010020146	大通远鑫	314.18	变速箱号码错误
128	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	3AD	1	10954	2010030019	大通远鑫	314.18	变速箱号码错误
129	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10954	2010030075	大通远鑫	0	变速箱号码错误
130	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	10954	2010030075	大通远鑫	127.77	变速箱号码错误
131	QR513MHA-1701430	二档从动齿轮总成	BSX	1	10954	2010010144	大通远鑫	0	变速箱号码错误
132	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	10954	2010010144	大通远鑫	0	变速箱号码错误
133	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	10954	2010010144	大通远鑫	0	变速箱号码错误
134	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	10954	2010010144	大通远鑫	0	变速箱号码错误
135	513MHA-1701420BA	一二档同步器总成	BSX	1	10954	2010010144	大通远鑫	836.81	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

136	S11-0ZV400401175W2	输出轴	BSX	1	10954	2010010238	大通远鑫	0	变速箱号码错误
137	QR513MHA-1701303	齿轮油	BSX	1	10954	2010010238	大通远鑫	0	变速箱号码错误
138	T11-1106610DA	滚针轴承-三四档	BSX	1	10954	2010010238	大通远鑫	656.73	变速箱号码错误
139	A11-1106610DA	电动燃油泵总成	2AN	1	10957	2010030104	北京华鑫丰盛	625.11	损坏
140	QR512-1701152A	电动燃油泵总成	2AN	1	10957	2010030196	北京华鑫丰盛	485.73	损坏
141	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10957	2010010159	北京华鑫丰盛	64.86	变速箱号码错误
142	T11-1KD400401175W2	油封—输入轴	3AD	1	10959	2010030084	北京诚信达	518.17	变速箱号码错误
143	QR512-1701152A	变速箱油-2L装	3AD	1	10959	2010030084	北京诚信达	0	变速箱号码错误
144	S11-0ZV400401175W2	差速器前油封	3DD	1	10959	2010030115	北京诚信达	127.77	未填写变速箱号码
145	QR519MHA-1701433	齿轮油	3DD	1	10959	2010030115	北京诚信达	0	未填写变速箱号码
146	QR519MHA-1701450	同步环—三、四、五档同步器	3AD	1	10959	2010030270	北京诚信达	816.64	变速箱号码错误
147	QR519MHA-1701460	五档主动齿轮总成	3AD	1	10959	2010030270	北京诚信达	0	变速箱号码错误
148	QR519MHA-1701460	五档同步器总成	3AD	1	10959	2010030270	北京诚信达	0	变速箱号码错误
149	QR519MHA-1701460	五档同步器总成	3AD	1	10959	2010030298	北京诚信达	586.28	变速箱号码错误
150	QR519MHC-1701450	五档主动齿轮总成	3AD	1	10959	2010030298	北京诚信达	0	变速箱号码错误
151	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	10959	2010030298	北京诚信达	0	变速箱号码错误
152	O15301960AA	倒车灯开关总成	3AD	1	10959	2010030363	北京诚信达	30.22	变速箱号码错误
153	F6N6-SMD722744	离合器分离轴承	1KQ	1	10959	2010030436	北京诚信达	440.54	未填写变速箱号码（零件编号申请错误）
154	QR519MHA-1702301	拨叉—五、倒档	3AD	1	10959	2010030462	北京诚信达	113.71	变速箱号码错误
155	O20945415AA	倒车灯开关	3AD	1	10959	2010030642	北京诚信达	39.73	未填写变速箱号码
156	QR523-1701203	油封—差速器	3AD	1	10959	2010030862	北京诚信达	64.62	变速箱号码错误
157	B11-3725010	点烟器总成	9AT	1	10959	2010030733	北京诚信达	34.88	件不全
158	T11-3774110BA	大灯转向开关总成	9JA	1	10959	2010020598	北京诚信达	141.59	单件不符
159	S11-3732010	左前雾灯总成	8BZ	1	10959	2010010158	北京诚信达	96.89	散热孔装反
160	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	10959	2010030594	北京诚信达	156.7	旧件日期为06年05月
161	A11-2915010BA	后减振器总成-充气	4BB	2	10959	2010020433	北京诚信达	424.53	非奇瑞件
162	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10959	2009110545	北京诚信达	64.86	实物为1HY件
163	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10959	2010010708	北京诚信达	64.86	变速箱号码错误
164	QR513MHA-1702305	互锁销	BSX	1	10959	2010030342	北京诚信达	0	变速箱号码错误（编号申请错误）
165	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	10959	2010030342	北京诚信达	0	变速箱号码错误（编号申请错误）
166	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	10959	2010030342	北京诚信达	0	变速箱号码错误（编号申请错误）
167	QR513MHA-1701420	一二档同步器总成	BSX	1	10959	2010030342	北京诚信达	0	变速箱号码错误（编号申请错误）
168	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	10959	2010030342	北京诚信达	0	变速箱号码错误（编号申请错误）
169	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	10959	2010030342	北京诚信达	0	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

170	S15MHC-1701401	输出轴	BSX	1	10959	2010030342	北京诚信达	866.9	变速箱号码错误
171	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	10961	2010020344	北京华中鸿基	361.93	油封为非原车件
172	S21-XLB4AM2203050C	内球笼修理包	BSX	1	10961	2010020344	北京华中鸿基	0	油封为非原车件
173	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10961	2010020344	北京华中鸿基	0	油封为非原车件
174	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	10961	2010030152	北京华中鸿基	361.93	油封非原车件
175	S21-XLB4AM2203050C	内球笼修理包	BSX	1	10961	2010030152	北京华中鸿基	0	油封非原车件
176	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10961	2010030152	北京华中鸿基	0	油封非原车件
177	O15409187AA	差速器轴承	BSX	1	10961	2010010482	北京华中鸿基	0	变速箱号码错误
178	O15301215AA	传动器后盖垫密片	BSX	1	10961	2010010482	北京华中鸿基	0	变速箱号码错误
179	O15409289AA	法兰堵盖	BSX	1	10961	2010010482	北京华中鸿基	0	变速箱号码错误
180	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	10961	2010010482	北京华中鸿基	599.21	变速箱号码错误
181	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	10961	2010030292	北京华中鸿基	50.18	无变速箱编号
182	S11-3772010	左前大灯总成	8BZ	1	10962	2010020441	保定瑞达	179.18	后盖没装好
183	T11-3772010	左前大灯总成	8BZ	1	10967	2009090495	冀东冀瑞	497.76	后盖没装好
184	S11-3772010	左前大灯总成	8BZ	1	10967	2010010620	冀东冀瑞	178.25	后盖没装好
185	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	10967	2010030523	冀东冀瑞	88.5	后盖出气孔装反
186	A11-5205019	刮片	9CV	1	10967	2010030330	冀东冀瑞	26.24	非奇瑞件
187	372-1003066BA	凸轮轴油封	1ER	1	10969	2010020071	廊坊冀瑞	51.64	涂胶
188	QR512-1702311	拨叉--一、二档	BSX	1	10972	2009120104	包头利丰	320.43	非原车件
189	O15311113AA	油封总成-输入轴	BSX	1	10972	2010010019	包头利丰	229.73	变速箱号码错误
190	O15311373AA	输出轴后轴承	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	1036.57	变速箱号码错误
191	O15311500AA	倒档惰轮总成	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	0	变速箱号码错误
192	O15409282AA	输出轴中间轴承	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	0	变速箱号码错误
193	O15409289AA	法兰堵盖	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	0	变速箱号码错误
194	O15409628AA	输出轴前轴承	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	0	变速箱号码错误
195	A11-3AD015311159AA	五档主动齿轮-杭州依	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	0	变速箱号码错误
196	A11-3AD015311205AA	输出轴-杭州依维柯	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	0	变速箱号码错误
197	A11-3AD015311361AA	五档从动齿轮-杭州依	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	0	变速箱号码错误
198	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3AD	1	10973	2010020001	鄂尔多斯圣龙	0	变速箱号码错误
199	T11-3725010	点烟器总成	9AT	1	10973	2010030029	鄂尔多斯圣龙	31.02	件不全
200	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10973	2010010006	鄂尔多斯圣龙	50.92	无变速箱编号
201	O20945415AA	倒车灯开关	3AD	1	10974	2010030088	内蒙泰奇	29.85	未填写变速箱号码
202	S11-8107031	空调电阻	9CS	1	10974	2010030357	内蒙泰奇	44.59	非原厂件
203	S11-5605010	气弹簧总成	8FY	1	10974	2010020136	内蒙泰奇	69.18	非奇瑞件

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

204	S21-2915010	后减振器总成	4BB	1	10974	2010020336	内蒙泰奇	111.47	旧件日期为07年10月
205	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	10974	2010030378	内蒙泰奇	42.5	无变速箱编号
206	A11-3408010	转向储油罐总成	1EK	1	10978	2010030219	山西香山	66.91	清洗滤网即可
207	A11-6AT4008011TA10	动力施TA转向液-1升装	1EK	0.5	10978	2010030219	山西香山	0	清洗滤网即可
208	A21-3772010AC	左前大灯总成（白饰板）	8BZ	1	10978	2010020008	山西香山	513.46	后盖没装好
209	T11-3772020	右前大灯总成	8BZ	1	10978	2010030131	山西香山	522.3	少灯泡
210	T11-3724030NB	仪表线束总成	9DP	1	10978	2010030209	山西香山	842.9	故障描述有误,无任何关联
211	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	10978	2010010178	山西香山	252.18	变速箱号码错误
212	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10978	2010010129	山西香山	57.86	变速箱号码错误
213	020945415AA	倒车灯开关	BSX	1	10978	2010030125	山西香山	29.73	变速箱号码错误
214	S11-3732010	左前雾灯总成	8BZ	1	10979	2010020002	晋城机电	88.28	散热孔装反
215	S21-3773020	右后尾灯总成	8BZ	1	10981	2010030257	晋中领先	240.28	非奇瑞件
216	S12-5205111	雨刮电机	9CV	1	10981	2010030042	晋中领先	123.26	实为S11件
217	372-1003066BA	凸轮轴油封	1ER	1	10982	2010020040	山西太极龙	63.69	涂胶
218	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	10982	2010030219	山西太极龙	73.25	变速箱号码错误
219	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	10982	2010010399	山西太极龙	259.18	变速箱号码错误
220	S11-3701110BA	发电机总成	1MV	1	10983	2010030104	山西储源	447.42	泥土过多
221	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	10983	2010030173	山西储源	52.25	变速箱号码错误
222	A11-8CB5606110AB	行李箱锁芯（豪华）-	9CN	1	10984	2010030275	天津瑞翔	104.14	件被破坏，且件不全
223	A11-8CB5606110AB	行李箱锁芯（豪华）-	9CN	1	10984	2010030035	天津瑞翔	104.14	件被破坏，且件不全
224	T11-3772010	左前大灯总成	8BZ	1	10984	2010020185	天津瑞翔	488.48	少灯泡
225	A21-3404030BB	可调转向管柱总成	4AQ	1	10985	2010022083	天津天杭	300.8	卡夹未除
226	QR512-1701260	四档主动齿轮总成	BSX	1	10985	2009110139	天津天杭	261.22	实物三档主动齿轮
227	QR519MHA-1701204	输出轴后轴承	BSX	1	10985	2009110146	天津天杭	89.32	非原车件
228	QR519MHA-1701460	五档同步器总成	BSX	1	10987	2010030048	苏州苏丰	0	无变速箱编号
229	QR519MHA-1701433	同步环一三、四、五档同步器	BSX	1	10987	2010030048	苏州苏丰	0	无变速箱编号
230	QR519MHA-1701308	倒档波形片	BSX	1	10987	2010030048	苏州苏丰	0	无变速箱编号
231	QR519MHA-1701450	五档主动齿轮总成	BSX	1	10987	2010030048	苏州苏丰	500.02	无变速箱编号
232	QR512-1701250AB	三、四档同步器总成	BSX	1	10987	2010010347	苏州苏丰	498.91	变速箱号码错误
233	QR523-1701206	油封一输入轴	BSX	1	10987	2010010196	苏州苏丰	245.35	变速箱号码错误
234	513MHA-1701320	三四档同步器总成	BSX	1	10987	2010010292	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
235	513MHA-1702307	倒档拨叉定位弹簧	BSX	1	10987	2010010292	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
236	513MHA-1702305	互锁销	BSX	1	10987	2010010292	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
237	513MHA-1702306	弹簧-五倒档叉轴	BSX	1	10987	2010010292	苏州苏丰	542.99	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

238	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
239	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
240	513MHA-1701450	二档同步环总成	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
241	QR513MHA-1701430	二档从动齿轮总成	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
242	QR513MHA-1701420	一二档同步器总成	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
243	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
244	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
245	QR513MHA-1701404	三档从动齿轮	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	0	变速箱号码错误
246	QR513MHA-1701410	一档从动齿轮总成	BSX	1	10987	2010010302	苏州苏丰	1082.62	变速箱号码错误
247	015301960AA	倒车灯开关总成	BSX	1	10988	2010010019	常州沪东	27.89	无变速箱编号
248	QR523-1701206	油封—输入轴	BSX	1	10988	2010030056	常州沪东	369.35	无变速箱编号
249	T11-3772010	左前大灯总成	8BZ	1	10990	2010020078	南通新中联	475.91	后盖没装好
250	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	10990	2010030091	南通新中联	234.7	旧件日期为06年03月
251	QR523-1701703	差速器前、后轴承	BSX	1	10990	2010010096	南通新中联	0	变速箱号码错误
252	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	10990	2010010096	南通新中联	442.2	变速箱号码错误
253	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	10990	2010010068	南通新中联	47.15	变速箱号码错误
254	A11-8CB5606110AB	行李箱锁芯（豪华）-	9CN	1	10992	2010030069	泰州安奇	98.2	件被破坏，件不全缺
255	S11-3729011AB	倒车灯开关总成	3DL	1	10994	2010030078	南京中汽贸	30.79	未填写变速箱号码
256	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	10995	2010010017	江阴扬名	73.01	实物凸轮轴油封
257	QR519MHA-1702402	油封-选换挡轴	3AD	1	11000	2010030252	昆山永达	171.88	变速箱号码错误
258	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	11000	2010030252	昆山永达	0	变速箱号码错误
259	S21-3772010BC	左前大灯总成	8BZ	1	11000	2010030052	昆山永达	64.982	后盖没安装到位
260	484FC-1307010	水泵总成	1KG	1	11000	2010030129	昆山永达	357.99	未使用规定防冻液
261	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11001	2010010067	常州常瑞	57.65	变速箱号码错误
262	484FC-1307010	水泵总成	1KG	1	11005	2010030169	上海瑞众	400.04	未使用规定防冻液
263	B14-1106610CA	电动燃油泵总成	2AN	1	11005	2010030376	上海瑞众	726.13	外观损坏
264	QR512-1701152A	差速器前油封	3DD	1	11006	2010030007	金华元瑞	119.41	变速箱号码错误
265	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3DD	1	11006	2010030007	金华元瑞	0	变速箱号码错误
266	020945415AA	倒车灯开关	3AD	1	11007	2010030006	宁波宏瑞	39.44	变速箱号码错误
267	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	11007	2010030026	宁波宏瑞	464.46	变速箱号码错误
268	S11-3732010	左前雾灯总成	8BZ	1	11011	2010020045	嘉兴国信	91.39	散热孔装反
269	QR523-1701206	油封—输入轴	3AD	1	11012	2010020029	杭州伟达	421.35	变速箱号码错误
270	QR519MHA-1701460	五档同步器总成	1KQ	1	11012	2010020066	杭州伟达	284.45	变速箱号码错误
271	B11-3703010AB	蓄电池	9BA	1	11013	2010030055	诸暨中奇	640.18	06年的件

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

272	B14-1106610CA	电动燃油泵总成	2AN	1	11017	2010030073	浙江隆中	723.52	改装件电机非原厂件
273	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11017	2010010118	浙江隆中	0	变速箱号码错误
274	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11017	2010010118	浙江隆中	158.87	变速箱号码错误
275	QR520-1701204	差速器前、后油封	3AD	1	11019	2010020021	福建美捷	67.47	变速箱号码错误
276	A21-3404030BB	可调转向管柱总成	4AQ	1	11019	2010030027	福建美捷	300.8	卡夹未除
277	QR512-3729500	倒车灯开关总成	3DL	1	11020	2010030081	泉州万国	27.17	未填写变速箱号码
278	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11020	2010030004	泉州万国	57.62	变速箱号码错误
279	B14-1106610CA	电动燃油泵总成	2AN	1	11021	2010030020	福州名星	717.98	损坏
280	O15301189AA	油封总成-输出法兰	3AD	1	11025	2010020071	珠海宝瑞	129.19	变速箱号码错误
281	O15301192AA	油封座	3AD	1	11025	2010020071	珠海宝瑞	0	变速箱号码错误
282	O15409289AA	法兰堵盖	3AD	1	11025	2010020071	珠海宝瑞	0	变速箱号码错误
283	O15301189AA	油封总成-输出法兰	3AD	1	11025	2010030160	珠海宝瑞	82.5	未填写变速箱号码
284	T11-1601030BA	从动盘总成	2AN	1	11025	2010040252	珠海宝瑞	575.95	进油(无住故障件)
285	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11026	2010030540	东莞东富	112.64	变速箱号码错误
286	481H-1307010BA	水泵总成	1KG	1	11028	2010030044	广州保新	389.52	未使用规定防冻液
287	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11028	2010030108	广州保新	64.64	无变速箱编号
288	B14-1106610CA	电动燃油泵总成	2AN	1	11029	2010030088	广州梅花园	739.22	损坏
289	473H-1307010BA	水泵总成	1KG	1	11031	2010030065	茂名粤信	389.01	未使用规定防冻液
290	S11-1135011	步进电机	2AN	1	11034	2010030045	中山亚飞	168.52	非原厂件
291	A21-3404010BB	可调转向管柱带万向节总成	4AQ	1	11044	2010020081	海南翔瑞	149.64	卡夹未除
292	B11-3701110BB	发电机总成	1CX	1	11044	2010030136	海南翔瑞	638.12	非原厂件
293	S11-8112010	空调控制面板总成	9CS	1	11045	2010040083	安阳长城	189.02	有单独备件
294	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	11045	2010020065	安阳长城	88.28	散热孔装反
295	QR512-1701203	输入轴后轴承(国产)	BSX	1	11045	2010010212	安阳长城	313.5	非原车件
296	QR512-1701437	同步环--一、二档	BSX	2	11045	2010010289	安阳长城	342.7	非原车件
297	QR512-1701290	五档同步器总成	BSX	1	11045	2010020046	安阳长城	392.78	非原车件
298	QR512-1701131	输出轴前锥轴承(国产)	BSX	1	11045	2010020087	安阳长城	315.58	实物为输入轴轴承
299	QR512-1701131	输出轴前锥轴承(国产)	BSX	1	11045	2010030059	安阳长城	315.58	实物为后轴承
300	QR512-1701257	同步环--三、四、五档	BSX	1	11045	2010030159	安阳长城	332.43	非原车件
301	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11047	2010010009	焦作瑞通	47.27	无变速箱编号
302	A21-8107510	温度调节操纵机构总成	9EC	1	11048	2010030077	新乡诚信	320.44	实为风向调节机构总成
303	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	11048	2010030001	新乡诚信	633.96	重复索赔
304	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11048	2010030001	新乡诚信	0	重复索赔
305	QR512-1701603	差速器后轴承(国产)	BSX	1	11048	2010030001	新乡诚信	0	重复索赔

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

306	S21-XLB4AM2203050C	内球笼修理包	BSX	1	11048	2010030001	新乡诚信	0	重复索赔
307	473H-1307010	水泵总成	1KG	1	11048	2010030253	新乡诚信	472.66	未使用规定防冻液
308	372-1307010AB	水泵总成(进口)	BSX	1	11049	2010030011	濮阳元丰	867.79	组装件
309	015301189AA	油封总成-输出法兰	1KQ	1	11052	2010032245	河南中植	134.31	变速箱号码错误
310	015409285AA	输出法兰	1KQ	1	11052	2010032245	河南中植	0	变速箱号码错误
311	015409289AA	法兰堵盖	1KQ	1	11052	2010032245	河南中植	0	变速箱号码错误
312	B14-9EC8107510	温度调节操纵机构总成	9EC	1	11052	2010030304	河南中植	360.91	实为风向调节机构总成
313	A11-8CB5606110	行李箱锁芯(普通)-	9CN	1	11052	2010031763	河南中植	98.78	件被破坏, 件不全缺
314	A11-8CB5606110AB	行李箱锁芯(豪华)-	9CN	1	11052	2010030089	河南中植	103.85	件被破坏, 件不全缺
315	S21-3773010	左后尾灯总成	8BZ	1	11052	2010030601	河南中植	241.18	表面损坏
316	480EE-1008052	步进电机	2AN	1	11052	2010031966	河南中植	150.71	损坏
317	480EE-1008052	步进电机	2AN	1	11052	2010032214	河南中植	150.71	损坏
318	A11-1601020AD	离合器盖总成	BSX	1	11052	2010032239	河南中植	0	无变速箱编号
319	515MHA-1702520	分离轴总成	BSX	1	11052	2010032239	河南中植	0	无变速箱编号
320	515MHA-1702510	分离拨叉总成	BSX	1	11052	2010032239	河南中植	513.57	无变速箱编号
321	QR523-1701203	油封-差速器	BSX	1	11052	2010010011	河南中植	78.54	变速箱号码错误
322	481H-1307010	水泵总成	1KG	1	11064	2010030006	淄博明珠	495.89	无异响
323	QR513MHA-1701302	输入轴前轴承	BSX	1	11065	2010020523	威海银河	426.4	非原车件
324	S21-3725010	点烟器总成	9AT	1	11068	2010020077	青岛福鑫源	31.37	件不全
325	T11-3772020	右前大灯总成	8BZ	1	11068	2010020169	青岛福鑫源	488.48	无后盖
326	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11068	2010020206	青岛福鑫源	148.61	旧件日期为06年12月
327	481H-1307010BA	水泵总成	1KG	1	11068	2010030502	青岛福鑫源	401.13	未使用规定防冻液
328	QR523-1602500	分离轴承总成	BSX	1	11068	2010030457	青岛福鑫源	303.17	无变速箱编号
329	A15-3701110BA	发电机总成	1CX	1	11068	2010030102	青岛福鑫源	521.47	实物为06年件装09年11月车
330	480-1005030BA	后油封-曲轴	1ER	1	11069	2010021205	滨州汇源	295.58	涂胶
331	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11070	2010030074	日照东方	57.77	无变速箱编号
332	372-1005015BA	曲轴前油封	1ER	1	11071	2010020270	兰州良志	108.89	涂胶
333	372-1003067	凸轮轴油封	1ER	1	11071	2010020270	兰州良志	0	涂胶
334	372-1003067	堵盖	1ER	1	11071	2010020270	兰州良志	0	涂胶
335	372-1003066BA	凸轮轴油封	1ER	1	11071	2010020252	兰州良志	84.4	涂胶
336	372-1003067	堵盖	1ER	1	11071	2010020252	兰州良志	0	涂胶
337	472-1003036	气门室罩盖垫片	1ER	1	11071	2010020252	兰州良志	0	涂胶
338	T11-8CB6105P3	防盗成套锁	9AT	1	11071	2010030136	兰州良志	369.42	件不全
339	QR523-1701203	油封-差速器	1KQ	1	11073	2010020005	青海万华	99.72	未填写变速箱号码

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

340	QR512-1701151	油封--输入轴	BSX	1	11073	2010020043	青海万华	346.6	实物为差速器轴承
341	QR512-1701202	输入轴前轴承（国产）	BSX	1	11073	2010020043	青海万华	0	实物为差速器轴承
342	A11-8CB5606110AB	行李箱锁芯（豪华）-	9CN	1	11074	2010030415	陕西伊势威	118.86	件被破坏，件不全缺
343	QR519MHA-1701611	输出轴前轴承	1KQ	1	11075	2010030024	榆林金泰	1734.69	变速箱号码错误
344	QR519MHA-1701700	差速器总成	1KQ	1	11075	2010030024	榆林金泰	0	变速箱号码错误
345	QR519MHC-1701450	五档主动齿轮总成	1KQ	1	11075	2010030024	榆林金泰	0	变速箱号码错误
346	QR519MHC-1701613	五档从动齿轮	1KQ	1	11075	2010030024	榆林金泰	0	变速箱号码错误
347	QR519MHE-1701615	输出轴	1KQ	1	11075	2010030024	榆林金泰	0	变速箱号码错误
348	QR519MHA-1701440	四档主动齿轮总成	1KQ	1	11075	2010030047	榆林金泰	1308.68	变速箱号码错误
349	QR519MHA-1701601	输出轴	1KQ	1	11075	2010030047	榆林金泰	0	变速箱号码错误
350	QR519MHA-1701610	四档从动齿轮	1KQ	1	11075	2010030047	榆林金泰	0	变速箱号码错误
351	QR519MHA-1701611	输出轴前轴承	1KQ	1	11075	2010030047	榆林金泰	0	变速箱号码错误
352	QR519MHA-1701702	主减速器从动齿轮	1KQ	1	11075	2010030047	榆林金泰	0	变速箱号码错误
353	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	11075	2010010079	榆林金泰	52.33	变速箱号码错误
354	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	11075	2010010034	榆林金泰	0	变速箱号码错误
355	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	11075	2010010034	榆林金泰	0	变速箱号码错误
356	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	11075	2010010034	榆林金泰	0	变速箱号码错误
357	QR513MHA-1701308AB	后卡环	BSX	1	11075	2010010034	榆林金泰	0	变速箱号码错误
358	QR513MHA-1701304AB	前卡环	BSX	1	11075	2010010034	榆林金泰	0	变速箱号码错误
359	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	11075	2010010034	榆林金泰	0	变速箱号码错误
360	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	11075	2010010034	榆林金泰	563.28	变速箱号码错误
361	QR512-3AD1701250	三、四档同步器总成	BSX	1	11079	2009110614	新疆隆腾	459.01	实物为一、二档同步器
362	S11-1601020CA	离合器盖总成	1CW	1	11079	2009110235	新疆隆腾	638.64	无须更换飞轮
363	S11-1601030CA	从动盘总成	1CW	1	11079	2009110235	新疆隆腾	0	无须更换飞轮
364	372-1005050	飞轮总成	1CW	1	11079	2009110235	新疆隆腾	0	无须更换飞轮
365	QR512-1701497	一二档同步外环	3AD	1	11080	2010030208	伊犁金帝	314.06	变速箱号码错误
366	481H-1307010BA	水泵总成	1KG	1	11080	2010030026	伊犁金帝	339.3	未使用规定防冻液
367	481H-1307010	水泵总成	1KG	1	11080	2010030045	伊犁金帝	454.78	涂胶
368	A11-1601020AD	离合器盖总成	1CW	1	11080	2010030223	伊犁金帝	698.09	烧蚀
369	A11-1601030AD	从动盘总成	1CW	1	11080	2010030223	伊犁金帝	0	烧蚀
370	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	11080	2010030158	伊犁金帝	214.31	变速箱号码错误
371	T11-3773020	右后尾灯总成	8BZ	1	11083	2010030128	贵州恒昌瑞	141.84	少灯泡
372	T11-2905010	左前减震器总成	4AB	1	11085	2010030101	泸州达昌	340.21	非奇瑞件
373	S11-3772020	右前大灯总成	8BZ	1	11085	2010010128	泸州达昌	195.83	后盖没装好

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

374	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11085	2010020141	泸州达昌	143.36	旧件日期为07年03月
375	QR523-1701203	油封一差速器	1KQ	1	11087	2010020590	四川申蓉	155.49	未填写变速箱号码
376	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	1KQ	1	11087	2010020590	四川申蓉	0	未填写变速箱号码
377	515MHA-1701101CA	变速器壳体	3FE	1	11087	2010021078	四川申蓉	822.27	未填写变速箱号码
378	QR523-1701203	油封一差速器	3FE	1	11087	2010021078	四川申蓉	0	未填写变速箱号码
379	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3FE	1	11087	2010021078	四川申蓉	0	未填写变速箱号码
380	QR512-1701153A	差速器后油封	3DD	1	11087	2010030288	四川申蓉	157.14	未填写变速箱号码
381	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3DD	1	11087	2010030288	四川申蓉	0	未填写变速箱号码
382	S11-3701110BA	发电机总成	1MV	1	11087	2010030253	四川申蓉	492.08	泥土过多
383	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	11087	2010020323	四川申蓉	72.61	散热孔装反
384	S21-3772020	右前大灯总成	8BZ	1	11087	2010030372	四川申蓉	701.23	无后盖
385	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11087	2010020835	四川申蓉	150.27	旧件日期为06年08月
386	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11087	2010020333	四川申蓉	150.27	旧件日期为07年12月
387	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	11087	2009120725	四川申蓉	73.36	非原车件
388	A15-7901070	门扬声器	BSX	1	11087	2009120729	四川申蓉	53.45	实物为凸轮轴油封
389	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11087	2010031137	四川申蓉	501.87	输入轴前轴承非原车件
390	QR512-1701131	输出轴前锥轴承（国产）	BSX	1	11087	2010031137	四川申蓉	0	输入轴前轴承非原车件
391	QR512-1701283	三、四、五档滚针轴承（国产）	BSX	2	11087	2010031137	四川申蓉	0	输入轴前轴承非原车件
392	QR512-1702226	防尘罩--换档轴	BSX	1	11087	2010031137	四川申蓉	0	输入轴前轴承非原车件
393	QR512-1701184	螺栓--后轴承挡板	BSX	5	11087	2010031137	四川申蓉	0	输入轴前轴承非原车件
394	QR512-1701203	输入轴后轴承（国产）	BSX	1	11087	2010031137	四川申蓉	0	输入轴前轴承非原车件
395	QR512-1701296	卡环--五档同步器	BSX	1	11087	2010031137	四川申蓉	0	输入轴前轴承非原车件
396	QR512-1701294	五档同步器挡板	BSX	1	11087	2010031137	四川申蓉	0	输入轴前轴承非原车件
397	473H-1307010	水泵总成	1KG	1	11087	2010030136	四川申蓉	431.67	未使用规定防冻液
398	S12-1106610	电动燃油泵总成	2AN	1	11087	2010030195	四川申蓉	578.77	损坏
399	S11-1601020DA	离合器盖总成	1CW	1	11087	2010030275	四川申蓉	510.42	非原厂件
400	S11-1601030DA	从动盘总成	1CW	1	11087	2010030275	四川申蓉	0	非原厂件
401	481H-1002041	垫片-螺塞A16X20-Cu	BSX	1	11087	2010011039	四川申蓉	0	无变速箱编号
402	481H-1002042	螺塞	BSX	1	11087	2010011039	四川申蓉	0	无变速箱编号
403	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11087	2010011039	四川申蓉	0	无变速箱编号
404	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11087	2010011039	四川申蓉	486.96	无变速箱编号
405	QR519MHA-1701401	输入轴	BSX	1	11087	2010011065	四川申蓉	0	无变速箱编号
406	QR519MHA-1701209	输入轴前轴承	BSX	1	11087	2010011065	四川申蓉	0	无变速箱编号
407	QR519MHA-1701407	轴套一五档	BSX	1	11087	2010011065	四川申蓉	0	无变速箱编号

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

408	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11087	2010011065	四川申蓉	888.03	无变速箱编号
409	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11087	2010030295	四川申蓉	57.95	无变速箱编号
410	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	11090	2010020376	华星鑫瑞	93.61	散热孔装反
411	B11-0AX4004011SP10	齿轮油	BSX	1	11090	2010030396	华星鑫瑞	0	变速箱号码错误
412	QR523-1701203	油封-差速器	BSX	1	11090	2010030396	华星鑫瑞	186.85	变速箱号码错误
413	T11-3773020	右后尾灯总成	8BZ	1	11092	2010030023	拉萨丰田	148.37	人为损坏
414	T11-3773010	左后尾灯总成	8BZ	1	11092	2010030022	拉萨丰田	148.37	人为损坏
415	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11092	2010030049	拉萨丰田	156.25	旧件日期为07年11月
416	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	11092	2010030048	拉萨丰田	282.25	旧件日期为07年11月
417	T11-3725010	点烟器总成	9AT	1	11093	2010030082	云南商务	33.09	件不全
418	A11-8CB5606110AB	行李箱锁芯（豪华）-	9CN	1	11093	2010030190	云南商务	105.58	件被破坏，件不全缺
419	T11-3772010AB	左前照灯总成	8BZ	1	11093	2010020260	云南商务	527.89	后盖没装好
420	DP0-7700100010	档位开关	3DG	1	11097	2010020160	安徽复兴	407.69	未填写变速箱号码
421	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	11099	2010020007	蚌埠虹亚	85.39	散热孔装反
422	QR523-1701203	油封-差速器	1KQ	1	11105	2010030106	阜阳和华	50.42	变速箱号码错误
423	QR523-1701203	油封-差速器	1KQ	1	11105	2010030108	阜阳和华	50.42	变速箱号码错误
424	S11-3701110BA	发电机总成	1MV	1	11110	2010040035	十堰贸联	462.91	泥土过多
425	A21-1106610AB	电动燃油泵总成	2AN	1	11113	2010040030	株洲海联	437.38	烧蚀
426	T11-3772010	左前大灯总成	8BZ	1	11120	2010010167	南昌新长江	484.45	后盖没装好
427	S11-3701110BA	发电机总成	1MV	1	11122	2010030131	九江恒通	457.54	泥土过多
428	A21-7901050AD	单碟CD	9BJ	1	11123	2010020048	吉安恒瑞	1285.97	内有异物
429	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11123	2010010006	吉安恒瑞	50.73	无变速箱编号
430	S11-3725010	点烟器总成	9AT	1	11128	2010030007	辽宁用心	27.73	件不全
431	T11-3773010	左后尾灯总成	8BZ	1	11128	2010030005	辽宁用心	141.48	灯车结合处人为涂胶
432	S11-3732010	左前雾灯总成	8BZ	1	11128	2010030011	辽宁用心	93.39	后盖出气孔装反
433	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11128	2010020063	辽宁用心	150.32	旧件日期为07年12月
434	S11-2901040	轴承总成	4BB	1	11128	2010020063	辽宁用心	0	旧件日期为07年12月
435	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	11128	2010020146	辽宁用心	138.69	旧件日期为06年06月
436	480EE-1008052	步进电机	2AN	1	11134	2010030030	莱芜东南	150.71	损坏
437	QR512-1701602	差速器前轴承（国产）	BSX	1	11136	2010010088	衡水盛和	368.44	非原车件
438	QR512-1701603	差速器后轴承（国产）	BSX	1	11136	2010010088	衡水盛和	0	非原车件
439	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	11136	2010010088	衡水盛和	0	非原车件
440	T11-3725010	点烟器总成	9AT	1	11149	2010030094	德阳豪威	37.2	件不全
441	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11151	2010010055	陕西隆辉	57.88	无变速箱编号

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

442	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	11173	2010030002	溧阳顺达	0	变速箱号码错误
443	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	11173	2010030002	溧阳顺达	0	变速箱号码错误
444	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	11173	2010030002	溧阳顺达	0	变速箱号码错误
445	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	11173	2010030002	溧阳顺达	0	变速箱号码错误
446	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	11173	2010030002	溧阳顺达	537.81	变速箱号码错误
447	QR512-1701151	油封--输入轴	BSX	1	11174	2010010002	霸州广诚	291.01	实物为曲轴前油封
448	QR512-3729500	倒车灯开关总成	3DL	1	11176	2010020119	徐州瑞驰	26.92	未填写变速箱号码
449	S21-3773020BB	右后尾灯总成	8BZ	1	11176	2010030108	徐州瑞驰	239.08	人为损坏
450	513MHA-1701401	输出轴	BSX	1	11177	2010010005	信阳康达	0	变速箱号码错误
451	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	11177	2010010005	信阳康达	0	变速箱号码错误
452	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	11177	2010010005	信阳康达	0	变速箱号码错误
453	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	11177	2010010005	信阳康达	466.08	变速箱号码错误
454	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11178	2010010009	滕州瑞星	57.77	无变速箱编号
455	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	11181	2010020041	攀枝花天海	90	散热孔装反
456	T020B-1802714	油封-分动器壳	3DD	1	11183	2010030154	西物精锐	697.44	未填写变速箱号码
457	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3DD	1	11183	2010030154	西物精锐	0	未填写变速箱号码
458	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	11187	2010020185	双阳天力	149.94	旧件日期为07年11月
459	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11187	2010020184	双阳天力	149.94	旧件日期为07年06月
460	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	11187	2010010335	双阳天力	49.5	无变速箱编号
461	QR512-1701152	油封--差速器前油封	BSX	1	11189	2010010040	永康双飞	55.06	无变速箱编号
462	S11-1135011	步进电机	2AN	1	11191	2010030038	苍南大华	161.49	非原厂件
463	O15141741AA	离合器分离顶杆	3AD	1	11196	2010020077	辽阳龙氏达	0	未填写变速箱号码
464	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	2	11196	2010020077	辽阳龙氏达	0	未填写变速箱号码
465	S21-2915010	后减振器总成	4BB	1	11203	2010030051	招远机动车	207.67	旧件日期为07年12月
466	S11-3772020	右前大灯总成	8BZ	1	11210	2010020221	三门峡腾飞	191.91	非奇瑞件
467	S11-2915010	后减振器总成	4BB	1	11210	2010020033	三门峡腾飞	91.05	旧件日期为06年08月
468	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11210	2010020195	三门峡腾飞	141.11	旧件日期为07年09月
469	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	11210	2010020031	三门峡腾飞	141.11	旧件日期为06年05月
470	QR512-1701403	输出轴后锥轴承	BSX	1	11210	2009110297	三门峡腾飞	335.03	非原车件
471	QR512-1701151A	输入轴油封	BSX	1	11210	2009110297	三门峡腾飞	0	非原车件
472	QR512-1701131	输出轴前锥轴承（国产）	BSX	1	11210	2009110297	三门峡腾飞	0	非原车件
473	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	11210	2010010264	三门峡腾飞	227.92	无变速箱编号
474	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	11210	2010010514	三门峡腾飞	227.92	变速箱号码错误
475	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	11210	2010010082	三门峡腾飞	227.92	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

476	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	11215	2010030008	鄂尔多斯天和	80.19	未填写变速箱号码
477	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	11222	2010030071	平顶山金旭	50.54	变速箱号码错误
478	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	11222	2010030088	平顶山金旭	50.54	变速箱号码错误
479	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	11222	2010030131	平顶山金旭	50.54	变速箱号码错误
480	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	11222	2010010079	平顶山金旭	228.78	变速箱号码错误
481	QR523-1701206	油封—输入轴	3AD	1	11229	2010030025	恩施瑞龙	227.44	变速箱号码错误
482	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	11229	2010030046	恩施瑞龙	50.57	变速箱号码错误
483	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	11233	2010010232	聊城金瑞	0	变速箱号码错误
484	513MHA-1701420BA	一二档同步器总成	BSX	1	11233	2010010232	聊城金瑞	0	变速箱号码错误
485	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	11233	2010010232	聊城金瑞	0	变速箱号码错误
486	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	11233	2010010232	聊城金瑞	0	变速箱号码错误
487	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	11233	2010010232	聊城金瑞	0	变速箱号码错误
488	QR513MHA-1701430	二档从动齿轮总成	BSX	1	11233	2010010232	聊城金瑞	706.34	变速箱号码错误
489	B14-9EC8107510	温度调节操纵机构总成	9EC	1	11242	2010030254	河南中润	360.91	实为风向调节机构总成
490	S11-3701110BA	发电机总成	1MV	1	11243	2010030026	都江堰欣荣	478.08	泥土过多
491	QR512-1701600BA	差速器总成	BSX	1	11245	2009120024	张家港达隆	1544.55	实物油封为1HY件
492	BS10-4-2303830	输出轴油封总成	BSX	1	11245	2009120024	张家港达隆	0	实物油封为1HY件
493	BS10-4-2303820	输出轴油封总成	BSX	1	11245	2009120024	张家港达隆	0	实物油封为1HY件
494	QR512-1701151	油封--输入轴	BSX	1	11245	2009120024	张家港达隆	0	实物油封为1HY件
495	S21-XLB4AM2203050C	内球笼修理包	BSX	1	11245	2009120024	张家港达隆	0	实物油封为1HY件
496	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11246	2009110029	大安博世	50.95	实物油封为1HY件
497	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	11246	2009110030	大安博世	52.36	实物油封为1HY件
498	QR512-1701101	离合器壳体	3AD	1	11262	2010030009	白城润达	612.66	变速箱号码错误
499	QR512-1701152	油封--差速器前油封	3AD	1	11262	2010030009	白城润达	0	变速箱号码错误
500	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3AD	1	11262	2010030009	白城润达	0	变速箱号码错误
501	S21-2905010	前减振器总成	4BB	1	11262	2010020007	白城润达	182.21	旧件日期为07年09月
502	020945415AA	倒车灯开关	1KQ	1	11265	2010020035	漳州立昌	36.64	未填写变速箱号码
503	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	11272	2010010011	驻马店乐华	70.28	散热孔装反
504	372-1005015BA	曲轴前油封	1ER	1	11294	2010020087	成都建国	154.31	涂胶
505	S21-3773010	左后尾灯总成	8BZ	1	11294	2010020072	成都建国	245.76	非奇瑞件
506	QR523-1701502	输出轴前轴承	BSX	1	11295	2010010016	东莞东瑞	603.28	实物为输入轴后轴承
507	QR523MHC-1602520	分离拨叉总成	BSX	1	11295	2010020782	东莞东瑞	372.27	非原车件
508	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	11295	2010025109	东莞东瑞	470.08	实物为输入轴后轴承
509	015311123AA	输入轴后轴承	BSX	1	11295	2010015365	东莞东瑞	0	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

510	015301191AA	前后壳体垫密片	BSX	1	11295	2010015365	东莞东瑞	0	变速箱号码错误
511	015301215AA	传动器后盖垫密片	BSX	1	11295	2010015365	东莞东瑞	547.1	变速箱号码错误
512	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11295	2010011175	东莞东瑞	24.64	变速箱号码错误
513	473H-1307010	水泵总成	1KG	1	11327	2010030234	云南云瑞	423.07	未使用规定防冻液
514	QR519MHC-1701450	五档主动齿轮总成	3AD	1	11334	2010030064	怀化亚飞	238.23	变速箱号码错误
515	QR519MHC-1701613	五档从动齿轮	3AD	1	11334	2010030068	怀化亚飞	192.22	变速箱号码错误
516	QR519MHA-1701460	五档同步器总成	3AD	1	11334	2010030085	怀化亚飞	268.56	变速箱号码错误
517	QR519MHA-1702301	拨叉一五、倒档	3AD	1	11334	2010030085	怀化亚飞	0	变速箱号码错误
518	QR512E-1702212	换挡指	BSX	1	11334	2010030054	怀化亚飞	0	变速箱号码错误
519	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11334	2010030054	怀化亚飞	198.92	变速箱号码错误
520	QR512E-1701435	一二档同步器总成	BSX	1	11334	2010030055	怀化亚飞	411.52	变速箱号码错误
521	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11334	2010010016	怀化亚飞	47.12	变速箱号码错误
522	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11334	2010010052	怀化亚飞	47.12	变速箱号码错误
523	015301155AA	衬套-起动机	3AD	1	11342	2010030038	山西华建	25.62	未填写变速箱号码
524	S11-3701110BA	发电机总成	1MV	1	11342	2010030024	山西华建	462.91	泥土过多
525	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11342	2010020028	山西华建	141.11	旧件日期为06年06月
526	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11342	2010020027	山西华建	141.11	旧件日期为07年03月
527	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11342	2010020057	山西华建	141.11	旧件日期为06年06月
528	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	11358	2010030001	天津赫阳	0	无变速箱编号
529	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	11358	2010030001	天津赫阳	120.33	无变速箱编号
530	A21-1601020	离合器盖总成	1CW	1	11374	2010030050	肇庆俊威	469.74	烧蚀
531	S11-2905020	右前减振器总成	4BB	1	11377	2010030006	梧州正合	237.19	旧件日期为06年06月
532	QR523-1701203	油封一差速器	1KQ	1	11378	2010020036	铜陵顺达	126.6	未填写变速箱号码
533	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	1KQ	1	11378	2010020036	铜陵顺达	0	未填写变速箱号码
534	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	11378	2010010049	铜陵顺达	0	无变速箱编号
535	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	11378	2010010049	铜陵顺达	0	无变速箱编号
536	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11378	2010010049	铜陵顺达	0	无变速箱编号
537	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11378	2010010049	铜陵顺达	0	无变速箱编号
538	T11-6102421	固定座	BSX	1	11378	2010010049	铜陵顺达	816.8	无变速箱编号
539	QR523-1701206	油封一输入轴	BSX	1	11378	2010030060	铜陵顺达	0	无变速箱编号
540	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11378	2010030060	铜陵顺达	411.54	无变速箱编号
541	QR519MHA-1701433	同步环一三、四、五档同步器	3AD	2	11396	2010030059	湖南广瑞	547.59	变速箱号码错误
542	QR519MHA-1701450	五档主动齿轮总成	3AD	1	11396	2010030059	湖南广瑞	0	变速箱号码错误
543	QR519MHA-1701460	五档同步器总成	3AD	1	11396	2010030059	湖南广瑞	0	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

544	QR519MHA-1701613	五档从动齿轮	3AD	1	11396	2010030059	湖南广瑞	0	变速箱号码错误
545	QR519MHA-1702301	拨叉一五、倒档	3AD	1	11396	2010030059	湖南广瑞	0	变速箱号码错误
546	QR523-1701203	油封一差速器	1KQ	1	11397	2010020046	济宁华盛昌	407.54	未填写变速箱号码
547	QR523-1701203	油封一差速器	1KQ	1	11397	2010020128	济宁华盛昌	407.54	变速箱号码错误
548	473H-1307010	水泵总成	1KG	1	11397	2010030066	济宁华盛昌	459.2	未使用规定防冻液
549	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11397	2010030025	济宁华盛昌	407.54	变速箱号码错误
550	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11397	2010030003	济宁华盛昌	407.54	变速箱号码错误
551	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	11404	2010030021	北京合时利	0	无变速箱编号
552	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	11404	2010030021	北京合时利	0	无变速箱编号
553	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11404	2010030021	北京合时利	0	无变速箱编号
554	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	11404	2010030021	北京合时利	604.07	无变速箱编号
555	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	11404	2010030003	北京合时利	0	无变速箱编号
556	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	11404	2010030003	北京合时利	0	无变速箱编号
557	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	11404	2010030003	北京合时利	0	无变速箱编号
558	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	11404	2010030003	北京合时利	616.07	无变速箱编号
559	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	11404	2010010001	北京合时利	0	变速箱号码错误
560	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	11404	2010010001	北京合时利	0	变速箱号码错误
561	QR523-1701206	油封一输入轴	BSX	1	11404	2010010001	北京合时利	0	变速箱号码错误
562	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	11404	2010010001	北京合时利	0	变速箱号码错误
563	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	11404	2010010001	北京合时利	605.76	变速箱号码错误
564	QR519MHA-1701460	五档同步器总成	3AD	1	11420	2010020086	大唐汽贸	1004.32	变速箱号码错误
565	QR519MHC-1701450	五档主动齿轮总成	3AD	1	11420	2010020086	大唐汽贸	0	变速箱号码错误
566	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	2	11420	2010020086	大唐汽贸	0	变速箱号码错误
567	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	3AD	1	11420	2010030048	大唐汽贸	48.29	变速箱号码错误
568	QR512-1701202	输入轴前轴承（国产）	3AD	1	11420	2010030052	大唐汽贸	421.97	变速箱号码错误
569	QR512-1701203	输入轴后轴承（国产）	3AD	1	11420	2010030052	大唐汽贸	0	变速箱号码错误
570	QR512-1701402	输出轴后锥轴承（国产）	3AD	1	11420	2010030052	大唐汽贸	0	变速箱号码错误
571	QR512-3AJ1701131	输出轴前轴承	3AD	1	11420	2010030052	大唐汽贸	0	变速箱号码错误
572	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3AD	1	11420	2010030052	大唐汽贸	0	变速箱号码错误
573	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	11895	2010020245	河南新大陆	92.05	后盖出气孔装反
574	S11-2905010	左前减振器总成	4BB	1	11895	2010020115	河南新大陆	147.95	旧件日期为07年01月
575	S12-5205111	雨刮电机	9CV	1	11895	2010030458	河南新大陆	125.98	非奇瑞件
576	QR523-1701206	油封一输入轴	3AD	1	11942	2010030002	重庆商社	466.43	变速箱号码错误
577	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	11942	2010030002	重庆商社	0	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

578	484FC-1307010BA	水泵总成	1KG	1	11942	2010030144	重庆商社	439.13	未使用规定防冻液
579	A21-8107710	内循环操纵机构总成	9EC	1	11996	2010030165	温州鸿明	349.71	实为B11风向调节机构总成
580	QR523-1701700BA	差速器总成	BSX	1	11997	2010010025	烟台恒邦	0	变速箱号码错误
581	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	11997	2010010025	烟台恒邦	0	变速箱号码错误
582	T11-XLB3AH2203050B	内球笼修理包总成-前	BSX	1	11997	2010010025	烟台恒邦	0	变速箱号码错误
583	B11-3802020CA	电子里程传感器	BSX	1	11997	2010010025	烟台恒邦	0	变速箱号码错误
584	T11-1KD400401185W1	防滑差速器齿轮油-1L装GL-585	BSX	1	11997	2010010025	烟台恒邦	1624.75	变速箱号码错误
585	S11-3772020	右前大灯总成	8BZ	1	12038	2010030004	九台飞达	192.23	非奇瑞件
586	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	12038	2010010130	九台飞达	48.83	无变速箱编号
587	484FC-1307010	水泵总成	1KG	1	12060	2010030036	民生东都	553.62	未使用规定防冻液
588	QR523-1701206	油封一输入轴	3AD	1	12071	2010030283	陕西瑞鑫	369.49	变速箱号码错误
589	QR512-1701153	油封--差速器后油封	BSX	1	12071	2010010078	陕西瑞鑫	83.26	实物为015变速箱件
590	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	12071	2010010078	陕西瑞鑫	0	实物为015变速箱件
591	QR513MHA-1701310	三档主动齿轮总成	BSX	1	12071	2010030225	陕西瑞鑫	0	变速箱号码错误
592	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	12071	2010030225	陕西瑞鑫	0	变速箱号码错误
593	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	12071	2010030225	陕西瑞鑫	0	变速箱号码错误
594	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	12071	2010030225	陕西瑞鑫	0	变速箱号码错误
595	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	12071	2010030225	陕西瑞鑫	633.67	变速箱号码错误
596	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	12071	2010030260	陕西瑞鑫	99.64	变速箱号码错误
597	015301189AA	油封总成-输出法兰	3AD	1	12096	2010020017	安徽顺泰（临泉）	72.37	变速箱号码错误
598	015409289AA	法兰堵盖	3AD	1	12096	2010020017	安徽顺泰（临泉）	0	变速箱号码错误
599	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	12096	2010010024	安徽顺泰（临泉）	47.15	变速箱号码错误
600	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	12099	2009110014	泉州国润	57.86	实物为1HY件
601	A13-1601020	离合器盖总成	1CW	1	12099	2010030066	泉州国润	417.54	烧蚀
602	S21-1106610	离合器盖总成	1CW	1	12099	2010030076	泉州国润	563.21	损坏
603	A11-1601020AD	离合器盖总成	1CW	1	12099	2010030130	泉州国润	475.05	烧蚀
604	QR523-1701203	油封一差速器	BSX	1	12099	2010010010	泉州国润	407.62	无变速箱编号
605	481H-1307010	水泵总成	1KG	1	12121	2010031028	宜春天天	467.81	未使用规定防冻液
606	A11-1601030AD	离合器盖总成	1CW	1	12121	2010030086	宜春天天	191.91	飞轮功能正常
607	A15-1005110CA	飞轮总成	1CW	1	12121	2010030085	宜春天天	0	飞轮功能正常
608	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	12121	2010010041	宜春天天	0	无变速箱编号
609	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	12121	2010010041	宜春天天	0	无变速箱编号
610	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	12121	2010010041	宜春天天	0	无变速箱编号
611	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	12121	2010010041	宜春天天	642.17	无变速箱编号

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

612	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	12121	2010032010	宜春天天	0	变速箱号码错误
613	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	12121	2010032010	宜春天天	112.85	变速箱号码错误
614	QR512-1701153A	差速器后油封	3DD	1	12137	2010030077	北京排山渔洋	115.16	变速箱号码错误
615	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3DD	1	12137	2010030077	北京排山渔洋	0	变速箱号码错误
616	A11-2909010	控制臂总成	5AJ	1	12140	2010010035	周口豫东	523.48	非奇瑞件
617	S11-5205110	前雨刮器电机总成	9CV	1	12140	2010020024	周口豫东	116.4	无备件发票
618	A11-1601020AD	离合器盖总成	1CW	1	12140	2010030101	周口豫东	432.72	烧蚀
619	S11-3725010	点烟器总成	9AT	1	12141	2010020082	巢湖天佑	25.28	件不全
620	S11-3772020	右前大灯总成	8BZ	1	12142	2010020175	天津博瑞祥通	195.91	非奇瑞件
621	484FC-1307010	水泵总成	1KG	1	12142	2010030255	天津博瑞祥通	530.25	未使用规定防冻液
622	A21-1101700	加油管总成	1EZ	1	12191	2010030186	珠海珠瑞	154.27	使用不当零件严重损坏
623	B14-9EC8107510	温度调节操纵机构总成	9EC	1	12191	2010030170	珠海珠瑞	362.4	实为风向调节机构总成
624	B14-9EC8107510	温度调节操纵机构总成	9EC	1	12191	2010030172	珠海珠瑞	362.4	实为风向调节机构总成
625	M11-7901050BD	单碟CD	9BJ	1	12191	2010020149	珠海珠瑞	1257.81	技术升级件，无需申请材料费
626	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	12191	2010020129	珠海珠瑞	57.88	实物为1HY件
627	015301189AA	油封总成-输出法兰	3AD	1	12194	2010020185	大同恒山	189.49	变速箱号码错误
628	015301192AA	油封座	3AD	1	12194	2010020185	大同恒山	0	变速箱号码错误
629	015409286AA	碟形垫圈—输出法兰	3AD	1	12194	2010020185	大同恒山	0	变速箱号码错误
630	015409289AA	法兰堵盖	3AD	1	12194	2010020185	大同恒山	0	变速箱号码错误
631	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	12194	2010020185	大同恒山	0	变速箱号码错误
632	QR512-1701152A	差速器前油封	3DD	1	12194	2010030232	大同恒山	147.82	变速箱号码错误
633	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3DD	1	12194	2010030232	大同恒山	0	变速箱号码错误
634	QR523-1701203	油封—差速器	3AD	1	12194	2010030307	大同恒山	183.59	变速箱号码错误
635	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	12194	2010030307	大同恒山	0	变速箱号码错误
636	A15-3725010BA	点烟器总成	9AT	1	12226	2010030025	承德双联	32.27	件不全
637	A11-2905010BA	前减振器总成-充气	4BB	1	12226	2010030039	承德双联	577.38	旧件日期为07年07月
638	T11-3772020AB	右前照灯总成	8BZ	1	12235	2010020299	深圳东富	526.59	后盖没装好
639	S11-5605010	气弹簧总成	8FY	1	12251	2010030333	吉林久奇	38.69	非奇瑞件
640	QR512-1701250	三、四档同步器总成	BSX	1	12251	2010030104	吉林久奇	440.59	实物为一、二档同步环
641	QR512-1701257	同步环--三、四、五档	BSX	1	12251	2010030104	吉林久奇	0	实物为一、二档同步环
642	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	12251	2010030104	吉林久奇	0	实物为一、二档同步环
643	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	12255	2010010002	佳木斯鹰翔	47.27	无变速箱编号
644	372-1003067	堵盖	1ER	1	12261	2010020051	大庆盛鑫	99.63	涂胶
645	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	12262	2009110306	东营长实	99.54	实物为015变速箱件

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

646	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	12262	2010020139	东营长实	57.77	实物为015变速箱件
647	QR512-1701151	油封--输入轴	BSX	1	12279	2010020011	山西晋瑞	535.97	实物为372曲轴后油封
648	QR512-1701257	同步环--三、四、五档	BSX	1	12279	2010020011	山西晋瑞	0	实物为372曲轴后油封
649	QR512-1701290	五档同步器总成	BSX	1	12279	2010020011	山西晋瑞	0	实物为372曲轴后油封
650	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	12298	2010010144	张家口瑞垣	64.27	无变速箱编号
651	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	12305	2010010047	潍坊奎丰	57.77	无变速箱编号
652	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	12308	2010030027	山东龙口富龙	47.36	无变速箱编号
653	481H-1011020BA	曲轴前油封	1ER	1	12323	2010020197	北京兴瑞明德	127.69	涂胶
654	QR512-1701153A	差速器后油封	3AD	1	12364	2010030018	荆门中辰	64.19	变速箱号码错误
655	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	12364	2010030035	荆门中辰	32.57	变速箱号码错误
656	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	12383	2010020108	惠州辉达	99.62	变速箱号码错误
657	QR513MHA-1701350	五档同步器总成	BSX	1	12383	2010030154	惠州辉达	0	变速箱号码错误
658	513MHA-1701327	三五档同步环	BSX	1	12383	2010030154	惠州辉达	508.38	变速箱号码错误
659	QR512-1701153	油封--差速器后油封	3AA	1	12411	2010020023	汉中冀瑞	119.12	未填写变速箱号码
660	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3AA	1	12411	2010020023	汉中冀瑞	0	未填写变速箱号码
661	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	12411	2010020028	汉中冀瑞	110.58	未填写变速箱号码
662	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	1KQ	1	12411	2010020028	汉中冀瑞	0	未填写变速箱号码
663	S11-3732020	右前雾灯总成	8BZ	1	12427	2010030272	浙江奇祥	95.39	后盖出气孔装反
664	A11-3701110BC	发电机总成	1CX	1	12427	2010030181	浙江奇祥	601.38	实物为03年件装09年6月车
665	A11-3701110BC	发电机总成	1CX	1	12427	2010030277	浙江奇祥	601.38	实物为05年件装09年6月车
666	M11-7901050BD	单碟CD	9BJ	1	12448	2010020021	龙岩鑫鑫	1247.16	技术升级件，无需申请材料费
667	M11-7901050BD	单碟CD	9BJ	1	12448	2010020067	龙岩鑫鑫	1247.16	技术升级件，无需申请材料费
668	481H-1307010BA	水泵总成	1KG	1	12448	2010030170	龙岩鑫鑫	297.55	未使用规定防冻液
669	015301189AA	油封总成-输出法兰	3AD	1	12466	2010030139	宁波明日	94.97	变速箱号码错误
670	015409289AA	法兰堵盖	3AD	1	12466	2010030139	宁波明日	0	变速箱号码错误
671	020945415AA	倒车灯开关	3AD	1	12482	2010030025	广州保瑞	31.77	变速箱号码错误
672	QR512-1701153A	差速器后油封	3DD	1	12498	2010030026	泰安胜力	168.93	未填写变速箱号码
673	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3DD	1	12498	2010030026	泰安胜力	0	未填写变速箱号码
674	QR512-3729500	倒车灯开关总成	3DL	1	12521	2010020069	德州瑞诚	27.04	未填写变速箱号码
675	015301960AA	倒车灯开关总成	BSX	1	12521	2010030061	德州瑞诚	28.08	无变速箱编号
676	QR523-1701203	油封—差速器	BSX	1	12556	2010030037	淮安邮缘	0	变速箱号码错误
677	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	12556	2010030037	淮安邮缘	108.37	变速箱号码错误
678	A11-1601020AD	离合器盖总成	1CW	1	12566	2010030094	广西鑫广达	659.42	烧蚀（未发现断裂）
679	A11-1601030AD	从动盘总成	1CW	1	12566	2010030094	广西鑫广达	0	烧蚀（未发现断裂）

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

680	S21-1601020BA	离合器盖总成	1CW	1	12566	2010030182	广西鑫广达	614.9	烧蚀（未发现断裂）
681	S21-1601030BA	从动盘总成	1CW	1	12566	2010030182	广西鑫广达	0	烧蚀（未发现断裂）
682	S21-1601020BA	离合器盖总成	1CW	1	12566	2010030283	广西鑫广达	659.42	烧蚀（未发现断裂）
683	S21-1601030BA	从动盘总成	1CW	1	12566	2010030283	广西鑫广达	0	烧蚀（未发现断裂）
684	QR512-1701430B	同步器总成-一、二档	BSX	1	12619	2010030056	淄博奥泰	481.94	变速箱号码错误
685	QR523-1701203	油封-差速器	1KQ	1	12636	2010020075	黄石华瑞	86.57	未填写变速箱号码
686	QR523-1701203	油封-差速器	1KQ	1	12636	2010020081	黄石华瑞	146.68	未填写变速箱号码
687	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	1KQ	1	12636	2010020081	黄石华瑞	0	未填写变速箱号码
688	QR519MHA-1701433	同步环-三、四、五档同步器	3AD	1	12636	2010030050	黄石华瑞	267.19	变速箱号码错误
689	QR519MHC-1701450	五档主动齿轮总成	3AD	1	12636	2010030050	黄石华瑞	0	变速箱号码错误
690	M11-7901050BD	单碟CD	9BJ	1	12636	2010020030	黄石华瑞	1245.16	技术升级件，无需申请材料费
691	QR523-1701203	油封-差速器	1KQ	1	12646	2010030120	瑞安国荣	57.49	未填写变速箱号码
692	QR523-1701203	油封-差速器	1KQ	2	12669	2010020160	南京奇祥	65.79	变速箱号码错误
693	QR523-1701206	油封-输入轴	3AD	1	12669	2010030002	南京奇祥	299.33	变速箱号码错误
694	473H-1307010	水泵总成	1KG	1	12669	2010030021	南京奇祥	453.94	未使用规定防冻液
695	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	12669	2010010161	南京奇祥	57.63	变速箱号码错误
696	QR523MHC-1602500	分离轴承总成	BSX	1	12669	2010010142	南京奇祥	407.92	变速箱号码错误
697	515MHA-1701101CA	变速器壳体	BSX	1	12720	2010020177	武汉奇祥	970.82	外力损坏
698	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	12720	2010010260	武汉奇祥	0	变速箱号码错误
699	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	12720	2010010260	武汉奇祥	0	变速箱号码错误
700	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	12720	2010010260	武汉奇祥	0	变速箱号码错误
701	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	12720	2010010260	武汉奇祥	0	变速箱号码错误
702	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	12720	2010010260	武汉奇祥	690.21	变速箱号码错误
703	M11-3820010BC	组合仪表总成	9DW	1	12720	2010030471	武汉奇祥	596.55	私自拆装
704	A11-1601020AD	离合器盖总成	1CW	1	12735	2010030103	福鑫源鑫瑞分公司	409.5	烧蚀
705	QR523-1701203	油封-差速器	1KQ	1	12766	2010030037	济源瑞兴	86.54	未填写变速箱号码
706	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	12766	2010030029	济源瑞兴	20.77	无变速箱编号
707	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3AD	1	12878	2010020003	娄底阳光	326.53	变速箱号码错误
708	A21-3772020AB	右前大灯总成（带电调）	8BZ	1	12878	2010010062	娄底阳光	727.98	灯泡烧坏
709	B14-9EC8107310	风向调节操纵机构总成	9EC	1	13021	2010030193	任丘京开	386.33	实为温度调节机构总成
710	QR523-1701203	油封-差速器	BSX	1	13076	2010010357	石家庄华强	99.57	变速箱号码错误
711	QR523-1701203	油封-差速器	BSX	1	13076	2010010241	石家庄华强	407.57	变速箱号码错误
712	QR512-1701152A	差速器前油封	3DD	1	13158	2010020030	上海弘汇	126.41	变速箱号码错误
713	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3DD	1	13158	2010020030	上海弘汇	0	变速箱号码错误

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

714	020945415AA	倒车灯开关	3AD	1	13162	2010020045	北京鑫达	31.73	变速箱号码错误
715	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	13162	2010010099	北京鑫达	0	无变速箱编号
716	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	13162	2010010099	北京鑫达	161.55	无变速箱编号
717	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	13162	2010010110	北京鑫达	314.18	变速箱号码错误
718	QR523-1701203	油封—差速器	3AD	1	13193	2010022142	黑龙江哈得力	99.77	变速箱号码错误
719	A11-3408010	转向储油罐总成	1EK	1	13193	2010022151	黑龙江哈得力	52.17	清洗滤网按照即可
720	QR523-1701206	油封—输入轴	3AD	1	13193	2010032134	黑龙江哈得力	369.57	变速箱号码错误
721	A21-2909070BB	后橡胶衬套总成	0AA	1	13193	2010032192	黑龙江哈得力	190.05	非奇瑞件
722	B11-2916030	左后连接杆总成	8EJ	1	13224	2010030028	湖南瑞腾	34.27	非奇瑞件
723	B11-2916040	右后连接杆总成	8EJ	1	13224	2010030046	湖南瑞腾	35.67	非奇瑞件
724	020945415AA	倒车灯开关	BSX	1	13307	2010010047	宜兴广通	31.87	变速箱号码错误
725	S21-2915010	后减振器总成	4BB	1	13410	2010030078	营口奇祥	105.04	旧件日期为07年08月
726	A11-3701110BC	发电机总成	1CX	1	13410	2010030045	营口奇祥	603.68	实物为02年件装07年9月车
727	A15-1129010WA	发电机总成	1CX	1	13410	2009110018	营口奇祥	364.11	单件不符实物为A15件
728	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	13536	2010010017	云南益溢	57.95	无变速箱编号
729	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	13537	2010010003	扬州金瑞	0	变速箱号码错误
730	513MHA-1701432	挡片	BSX	1	13537	2010010003	扬州金瑞	0	变速箱号码错误
731	QR513MHA-1701402	输出轴前轴承	BSX	1	13537	2010010003	扬州金瑞	0	变速箱号码错误
732	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	13537	2010010003	扬州金瑞	0	变速箱号码错误
733	QR513MHA-1701409	输出轴后轴承	BSX	1	13537	2010010003	扬州金瑞	0	变速箱号码错误
734	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	BSX	1	13537	2010010003	扬州金瑞	0	变速箱号码错误
735	513MHA-1701450	二档同步环总成	BSX	1	13537	2010010003	扬州金瑞	563.92	变速箱号码错误
736	S21-3725010	点烟器总成	9AT	1	13721	2010030014	锡盟利丰	28.78	件不全
737	QR512-1701152A	差速器前油封	3DD	1	13784	2010030027	冀东凯瑞	113.33	未填写变速箱号码
738	S11-0ZV400401175W2	齿轮油	3DD	1	13784	2010030027	冀东凯瑞	0	未填写变速箱号码
739	QR523-1701203	油封—差速器	3AD	1	13784	2010030106	冀东凯瑞	350.57	变速箱号码错误
740	QR523-1701203	油封—差速器	3AD	1	13784	2010030107	冀东凯瑞	446.68	变速箱号码错误
741	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	3AD	1	13784	2010030107	冀东凯瑞	0	变速箱号码错误
742	A21-3404030BB	可调转向管柱总成	4AQ	1	13784	2010020174	冀东凯瑞	288.8	卡夹未除
743	A11-2915010BA	后减振器总成-充气	4BB	1	13784	2010030042	冀东凯瑞	205.28	旧件日期为07年04月
744	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	13984	2010020021	上海弘阁	66.96	变速箱号码错误
745	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	13984	2010020024	上海弘阁	66.96	变速箱号码错误
746	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	13984	2010020074	上海弘阁	48.96	变速箱号码错误
747	QR523-1701203	油封—差速器	1KQ	1	14041	2010020037	甘肃金岛	265.19	未填写变速箱号码

2010年5月份二次鉴定误判清单（第一批）

WP:2010-05-001

748	A13-1601020	离合器盖总成	1CW	1	14041	2010030008	甘肃金岛	580.85	无主故障件
749	A11-1601030AD	从动盘总成	1CW	1	14041	2010030008	甘肃金岛	0	无主故障件
750	A11-1601030AD	从动盘总成	1CW	1	14041	2010030014	甘肃金岛	630.8	烧蚀
751	A15-1005110CA	飞轮总成	1CW	1	14041	2010030014	甘肃金岛	0	烧蚀
752	A13-1601020	离合器盖总成	1CW	1	14041	2010030014	甘肃金岛	0	烧蚀
753	A11-1601030AD	从动盘总成	1CW	1	14041	2010030063	甘肃金岛	644.25	烧蚀
754	A13-1601020	离合器盖总成	1CW	1	14041	2010030063	甘肃金岛	0	烧蚀
755	A15-3772010BB	左前大灯总成	8BZ	1	14232	2010020020	益阳瑞奇	984.41	后盖没装好
756	A11-1601020AD	离合器盖总成	1CW	1	14232	2010030002	益阳瑞奇	335	烧蚀
757	519MHA-1702500AC	换挡机构总成	1KQ	1	14257	2010030021	西安军丰源	761.58	变速箱号码错误
758	A11-4703111YB05	动力施YB制动油-0.5升装	1KQ	1	14257	2010030021	西安军丰源	0	变速箱号码错误
759	QR519MHA-1701209	输入轴前轴承	1KQ	1	14257	2010030021	西安军丰源	0	变速箱号码错误
760	QR519MHA-1701401	输入轴	1KQ	1	14257	2010030021	西安军丰源	0	变速箱号码错误
761	QR519MHA-1701209	输入轴前轴承	1KQ	1	14257	2010030082	西安军丰源	598.18	变速箱号码错误
762	QR519MHA-1701401	输入轴	1KQ	1	14257	2010030082	西安军丰源	0	变速箱号码错误
763	S21-2905010	前减振器总成	4BB	1	14258	2010020028	青州泰和	347.91	旧件日期为07年08月
764	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	14295	2010030034	太极龙吕梁分公司	41.77	无变速箱编号
765	QR512-1701153A	差速器后油封	BSX	1	14295	2010030085	太极龙吕梁分公司	41.77	无变速箱编号
766	QR512-1602101	分离轴承总成（国产）	BSX	1	14295	2010010031	太极龙吕梁分公司	46.79	变速箱号码错误
767	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	14295	2010010032	太极龙吕梁分公司	40.38	变速箱号码错误
768	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	14295	2010030067	太极龙吕梁分公司	0	变速箱号码错误
769	T11-1KD400401175W2	变速箱油-2L装	BSX	1	14295	2010030067	太极龙吕梁分公司	137.32	变速箱号码错误
770	QR512-1701152A	差速器前油封	BSX	1	14295	2010030014	太极龙吕梁分公司	40.38	变速箱号码错误
771	M11-7901050BD	单碟CD	9BJ	1	14311	2010020015	楚雄益溢	1263.46	技术升级件，无需申请材料费
772	515MHC-1701401	输出轴	BSX	1	14311	2010010020	楚雄益溢	0	变速箱号码错误
773	QR513MHA-1701403	滚针轴承-一二档	BSX	1	14311	2010010020	楚雄益溢	0	变速箱号码错误
774	QR513MHA-1701430	二档从动齿轮总成	BSX	1	14311	2010010020	楚雄益溢	478.35	变速箱号码错误
775	T11-3725010	点烟器总成	9AT	1	14382	2010030029	普洱云瑞	41.59	件不全

编制：尚晓辉

审核：钱元

批准：

扣款：

2010年5月第一批二次鉴定误判清单，各服务站如有疑问请在一周内反馈，逾期我部将不予以受理。