

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 代码 | 数量 | 服务站号 | 申请单号 | 服务站名称 | 金额 | 误判原因 |
|----|--------------------|-------------|-----|----|-------|------------|--------|--------|-----------|
| 1 | QR523-1701203 | 油封一差速器 | 1KQ | 1 | 10001 | 2010060048 | 马鞍山中大 | 79.9 | 变速箱编号填写错误 |
| 2 | QR523-1701441 | 同步环一三、四、五、 | BSX | 3 | 10016 | 2010040013 | 三四零一 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 3 | QR523-1701402 | 输入轴前轴承 | BSX | 1 | 10016 | 2010040013 | 三四零一 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 4 | QR523-1701411 | 输入轴后轴承 | BSX | 1 | 10016 | 2010040013 | 三四零一 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 5 | QR523-1701502 | 输出轴前轴承 | BSX | 1 | 10016 | 2010040013 | 三四零一 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 6 | QR523-1701514 | 输出轴后轴承 | BSX | 1 | 10016 | 2010040013 | 三四零一 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 7 | QR523-1701542 | 内环一、二档同步环 | BSX | 1 | 10016 | 2010040013 | 三四零一 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 8 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10016 | 2010040013 | 三四零一 | 853.45 | 变速箱编号填写错误 |
| 9 | QR512-3AJ1602101 | 分离轴承总成 | BSX | 1 | 10096 | 2010040088 | 牡丹江哈得力 | 61.2 | 变速箱编号填写错误 |
| 10 | 015141165AA | 离合器分离轴承 | BSX | 1 | 10106 | 2010050004 | 青岛通达顺 | 0 | 无变速箱编号 |
| 11 | 015141741AA | 离合器分离顶杆 | BSX | 1 | 10106 | 2010050004 | 青岛通达顺 | 96.07 | 无变速箱编号 |
| 12 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 10307 | 2010012335 | 芜湖安奇 | 560.06 | 实物为08年件 |
| 13 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 10307 | 2010017372 | 芜湖安奇 | 560.06 | 实物为05年件 |
| 14 | 513MHA-1701350BA | 五档同步器总成 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 15 | QR513MHA-1701302 | 输入轴前轴承 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 16 | QR513MHA-1701402 | 输出轴前轴承 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 17 | QR513MHA-1701409 | 输出轴后轴承 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 18 | 513MHA-1701340BA | 五档主动齿轮 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 19 | 513MHA-1701327 | 三五档同步环 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 20 | QR523-1701203 | 油封一差速器 | BSX | 2 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 21 | QR523-1701206 | 油封一输入轴 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 22 | 515MHA-1701105 | 导油槽 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 23 | QR523-1701411 | 输入轴后轴承 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 24 | QR513MHA-1701407 | 五档从动齿轮 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 25 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10307 | 2010044007 | 芜湖安奇 | 767.36 | 变速箱编号填写错误 |
| 26 | QR523-1701203 | 油封一差速器 | BSX | 2 | 10307 | 2010044199 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 27 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10307 | 2010044199 | 芜湖安奇 | 188.51 | 变速箱编号填写错误 |
| 28 | QR523-1701203 | 油封一差速器 | BSX | 1 | 10307 | 2010044201 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 29 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10307 | 2010044201 | 芜湖安奇 | 420.15 | 变速箱编号填写错误 |
| 30 | QR523-1701206 | 油封一输入轴 | BSX | 1 | 10307 | 2010044215 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 31 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10307 | 2010044215 | 芜湖安奇 | 411.1 | 变速箱编号填写错误 |
| 32 | QR523-1701203 | 油封一差速器 | BSX | 1 | 10307 | 2010044216 | 芜湖安奇 | 86.36 | 变速箱编号填写错误 |
| 33 | QR512-1701420 | 二档从动齿轮总成 | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 34 | QR512-1701131 | 输出轴前锥轴承（国产） | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|-----|---|-------|------------|------|--------|------------|
| 35 | QR512-1701410A | 一档从动齿轮总成 | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 36 | QR512-1701422 | 滚针轴承--一、二档 | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 37 | QR512-3AD1702514 | 固定卡环-倒档叉轴 | BSX | 2 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 38 | QR512E-1701435 | 一二档同步器总成 | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 39 | QR512E-1701437 | 同步环-一二档 | BSX | 2 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 40 | QR512E-1702311 | 拨叉--一、二档 | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 41 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 42 | Q330B14 | 螺母 | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 43 | Q184B14100 | 螺栓 | BSX | 1 | 10307 | 2010047180 | 芜湖安奇 | 827.19 | 变速箱编号填写错误 |
| 44 | QR519MHA-1701460 | 五档同步器总成 | BSX | 1 | 10307 | 2010052264 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 45 | QR519MHA-1701450 | 五档主动齿轮总成 | BSX | 1 | 10307 | 2010052264 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 46 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10307 | 2010052264 | 芜湖安奇 | 509.47 | 变速箱编号填写错误 |
| 47 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 1KQ | 1 | 10307 | 2010062215 | 芜湖安奇 | 162.15 | 变速箱编号填写错误 |
| 48 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | 1KQ | 1 | 10307 | 2010062215 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 49 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10307 | 2010062244 | 芜湖安奇 | 333.79 | 无变速箱编号 |
| 50 | 631MHC-1702404 | 油封-选换档轴 | BSX | 1 | 10307 | 2010062412 | 芜湖安奇 | 95.88 | 变速箱编号填写错误 |
| 51 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10307 | 2010062415 | 芜湖安奇 | 333.79 | 无变速箱编号 |
| 52 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 10307 | 2010062487 | 芜湖安奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 53 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10307 | 2010062487 | 芜湖安奇 | 111.38 | 变速箱编号填写错误 |
| 54 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 10362 | 2010010058 | 六安欧亚 | 555.69 | 实物为08年件 |
| 55 | QR523MHC-1602500 | 分离轴承总成 | BSX | 1 | 10458 | 2010050191 | 通辽利丰 | 254.43 | 无变速箱编号 |
| 56 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 10458 | 2010060054 | 通辽利丰 | 237.69 | 06年11月件 |
| 57 | S11-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 10458 | 2010060084 | 通辽利丰 | 89.98 | 06年11月件 |
| 58 | S11-2905020 | 右前减振器总成 | 4BB | 1 | 10458 | 2010060086 | 通辽利丰 | 237.69 | 07年10月件 |
| 59 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 10458 | 2010060112 | 通辽利丰 | 237.69 | 06年11月件 |
| 60 | S11-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 10458 | 2010060158 | 通辽利丰 | 89.98 | 07年9月件 |
| 61 | S11-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 10458 | 2010060162 | 通辽利丰 | 89.98 | 07年7月件 |
| 62 | S11-2905020 | 右前减振器总成 | 4BB | 1 | 10458 | 2010060188 | 通辽利丰 | 237.69 | 07年7月件 |
| 63 | S11-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 10458 | 2010060214 | 通辽利丰 | 89.98 | 07年09月件 |
| 64 | QR512-1701151A | 输入轴油封 | BSX | 1 | 10507 | 2010040014 | 赤峰利丰 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 65 | S11-1601030DA | 从动盘总成 | BSX | 1 | 10507 | 2010040014 | 赤峰利丰 | 402.18 | 变速箱编号填写错误 |
| 66 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10554 | 2010040024 | 省直汽修 | 72.98 | 无变速箱编号 |
| 67 | T11-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 10674 | 2010070117 | 余姚宏大 | 34.52 | 组装件 |
| 68 | S11-3404030 | 转向管柱带芯轴总成 | 4BS | 1 | 10694 | 2010060070 | 上海弘浩 | 325.63 | 件不全, 缺少万向节 |
| 69 | 481H-1307010 | 水泵总成 | 1KG | 1 | 10694 | 2010060365 | 上海弘浩 | 433.87 | 未使用规定防冻液 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|-----|---|-------|------------|---------|--------|------------|
| 70 | 481H-1307041 | 垫片-水泵总成 | 1KG | 1 | 10694 | 2010060365 | 上海弘浩 | 0 | 未使用规定防冻液 |
| 71 | S21-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 10863 | 2010060007 | 眉山余盛 | 28.78 | 组装件 |
| 72 | S11-1205220MA | 预三元催化器（372玛瑞 | 2BD | 1 | 10865 | 2010070047 | 绵阳京美 | 852.06 | 非质量原因，人为损坏 |
| 73 | QR520-1701204 | 差速器前、后油封 | BSX | 1 | 10927 | 2010060130 | 盘锦北方 | 32.57 | 变速箱编号填写错误 |
| 74 | T11-3704015 | 点火启动开关 | 9BM | 1 | 10928 | 2010060405 | 沈阳万众 | 60.78 | 非奇瑞件 |
| 75 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | BSX | 1 | 10933 | 2010050378 | 齐齐哈尔新华夏 | 0 | 无变速箱编号 |
| 76 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10933 | 2010050378 | 齐齐哈尔新华夏 | 381.56 | 无变速箱编号 |
| 77 | T11-3704015 | 点火启动开关 | 9BM | 1 | 10933 | 2010060153 | 齐齐哈尔新华夏 | 54.96 | 非奇瑞件 |
| 78 | S11-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 10933 | 2010060232 | 齐齐哈尔新华夏 | 89.98 | 07年9月件 |
| 79 | S11-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 10933 | 2010070057 | 齐齐哈尔新华夏 | 25.86 | 非奇瑞件 |
| 80 | S11-1205220MA | 预三元催化器（372玛瑞 | 2BD | 1 | 10933 | 2010070100 | 齐齐哈尔新华夏 | 859.65 | 非质量原因，人为损坏 |
| 81 | 015141165AA | 离合器分离轴承 | BSX | 1 | 10937 | 2010060387 | 长春瑞德 | 70.29 | 变速箱编号填写错误 |
| 82 | QR512-1701202 | 输入轴前轴承（国产） | 3AD | 1 | 10938 | 2010050155 | 延边庄园 | 321.77 | 变速箱编号填写错误 |
| 83 | QR512-1701203 | 输入轴后轴承（国产） | 3AD | 1 | 10938 | 2010050155 | 延边庄园 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 84 | A11-2915010BA | 后减振器总成-充气 | 4BB | 1 | 10938 | 2010060126 | 延边庄园 | 209.09 | 07年7月件 |
| 85 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 10938 | 2010060263 | 延边庄园 | 251.36 | 06年12月件 |
| 86 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10939 | 2010040607 | 吉林旗瑞 | 59.33 | 变速箱编号填写错误 |
| 87 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | 3AD | 1 | 10939 | 2010050207 | 吉林旗瑞 | 369.52 | 变速箱编号填写错误 |
| 88 | QR512-1701152B | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10939 | 2010060382 | 吉林旗瑞 | 56.16 | 变速箱编号填写错误 |
| 89 | QR512-1701152B | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10939 | 2010060546 | 吉林旗瑞 | 21.16 | 变速箱编号填写错误 |
| 90 | QR512-1701111 | 变速器壳体 | BSX | 1 | 10939 | 2010060659 | 吉林旗瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 91 | QR512-1701403 | 输出轴后锥轴承 | BSX | 1 | 10939 | 2010060659 | 吉林旗瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 92 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10939 | 2010060659 | 吉林旗瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 93 | QR512-3AA1701283 | 滚针轴承—三四档 | BSX | 1 | 10939 | 2010060659 | 吉林旗瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 94 | QR512-1702331 | 拨叉--五档 | BSX | 1 | 10939 | 2010060659 | 吉林旗瑞 | 735.01 | 变速箱编号填写错误 |
| 95 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10939 | 2010060659 | 吉林旗瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 96 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10939 | 2010060692 | 吉林旗瑞 | 59.33 | 变速箱编号填写错误 |
| 97 | QR512-1701152B | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10939 | 2010060981 | 吉林旗瑞 | 21.16 | 变速箱编号填写错误 |
| 98 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | BSX | 1 | 10939 | 2010061228 | 吉林旗瑞 | 19.52 | 变速箱编号填写错误 |
| 99 | QR512-1701152B | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10939 | 2010061383 | 吉林旗瑞 | 56.16 | 变速箱编号填写错误 |
| 100 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 1 | 10944 | 2010050113 | 大连通洋 | 57.69 | 变速箱编号填写错误 |
| 101 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | BSX | 1 | 10946 | 2010040035 | 鞍山鞍奇 | 208.99 | 变速箱编号填写错误 |
| 102 | 513MHA-1701420BA | 一二档同步器总成 | BSX | 1 | 10946 | 2010040081 | 鞍山鞍奇 | 401.2 | 变速箱编号填写错误 |
| 103 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10953 | 2010040087 | 大连华为 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 104 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10953 | 2010040087 | 大连华为 | 122.72 | 变速箱编号填写错误 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|-----|----|-------|------------|--------|--------|-----------|
| 105 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 10954 | 2010040055 | 大通远鑫 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 106 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10954 | 2010040055 | 大通远鑫 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 107 | B11-3102040 | 塑料卡扣总成 | BSX | 11 | 10954 | 2010040055 | 大通远鑫 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 108 | QR513MHA-1701403 | 滚针轴承-一二档 | BSX | 1 | 10954 | 2010040055 | 大通远鑫 | 615.38 | 变速箱编号填写错误 |
| 109 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 10954 | 2010040196 | 大通远鑫 | 64.62 | 变速箱编号填写错误 |
| 110 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 10954 | 2010040198 | 大通远鑫 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 111 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10954 | 2010040198 | 大通远鑫 | 636.42 | 变速箱编号填写错误 |
| 112 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10954 | 2010050103 | 大通远鑫 | 64.86 | 变速箱编号填写错误 |
| 113 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10954 | 2010050260 | 大通远鑫 | 66.25 | 变速箱编号填写错误 |
| 114 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 10954 | 2010050298 | 大通远鑫 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 115 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10954 | 2010050298 | 大通远鑫 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 116 | QR513MHA-1701403 | 滚针轴承-一二档 | BSX | 1 | 10954 | 2010050298 | 大通远鑫 | 640.97 | 变速箱编号填写错误 |
| 117 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10954 | 2010060029 | 大通远鑫 | 64.86 | 变速箱编号填写错误 |
| 118 | 513MHA-1702310 | 叉口架总成-五倒档 | BSX | 1 | 10954 | 2010060263 | 大通远鑫 | 0 | 无变速箱编号 |
| 119 | QR513MHA-1702301 | 拨叉-五档 | BSX | 1 | 10954 | 2010060263 | 大通远鑫 | 0 | 无变速箱编号 |
| 120 | 515MHA-1702304 | 倒档拨销 | BSX | 1 | 10954 | 2010060263 | 大通远鑫 | 523.39 | 无变速箱编号 |
| 121 | S11-1205220NA | 预三元催化器（472玛瑞 | 2BD | 1 | 10957 | 2010050079 | 北京华鑫丰盛 | 796.86 | 摩擦损坏 |
| 122 | S11-8212050BC | 左前带锁扣装配总成 | 8EP | 1 | 10958 | 2010070028 | 北京冀富捷 | 37.67 | 内有异物 |
| 123 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 10959 | 2010040052 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 124 | QR513MHA-1701403 | 滚针轴承-一二档 | BSX | 1 | 10959 | 2010040052 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 125 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10959 | 2010040052 | 北京诚信达 | 656.97 | 变速箱编号填写错误 |
| 126 | QR523-1602500 | 分离轴承总成 | BSX | 1 | 10959 | 2010040247 | 北京诚信达 | 0 | 无变速箱编号 |
| 127 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 2 | 10959 | 2010040247 | 北京诚信达 | 534.78 | 无变速箱编号 |
| 128 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 10959 | 2010040428 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 129 | QR513MHA-1701403 | 滚针轴承-一二档 | BSX | 1 | 10959 | 2010040428 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 130 | QR513MHA-1701409 | 输出轴后轴承 | BSX | 1 | 10959 | 2010040428 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 131 | QR513MHA-1701420 | 一二档同步器总成 | BSX | 1 | 10959 | 2010040428 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 132 | QR513MHA-1701402 | 输出轴前轴承 | BSX | 1 | 10959 | 2010040428 | 北京诚信达 | 815.77 | 变速箱编号填写错误 |
| 133 | QR513MHA-1701420 | 一二档同步器总成 | BSX | 1 | 10959 | 2010040595 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 134 | QR513MHA-1701410 | 一档从动齿轮总成 | BSX | 1 | 10959 | 2010040595 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 135 | QR513MHA-1701430 | 二档从动齿轮总成 | BSX | 1 | 10959 | 2010040595 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 136 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 10959 | 2010040595 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 137 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10959 | 2010040595 | 北京诚信达 | 865.15 | 变速箱编号填写错误 |
| 138 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 10959 | 2010040655 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 139 | QR513MHA-1701403 | 滚针轴承-一二档 | BSX | 1 | 10959 | 2010040655 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|-----|---|-------|------------|--------|--------|-----------|
| 140 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10959 | 2010040655 | 北京诚信达 | 640.97 | 变速箱编号填写错误 |
| 141 | QR513MHA-1701403 | 滚针轴承-一二档 | BSX | 1 | 10959 | 2010041260 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 142 | QR513MHA-1701409 | 输出轴后轴承 | BSX | 1 | 10959 | 2010041260 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 143 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10959 | 2010041260 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 144 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 10959 | 2010041260 | 北京诚信达 | 662.99 | 变速箱编号填写错误 |
| 145 | 513MHA-1701350BA | 五档同步器总成 | BSX | 1 | 10959 | 2010060181 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 146 | 513MHA-1701327 | 三五档同步环 | BSX | 1 | 10959 | 2010060181 | 北京诚信达 | 578.76 | 变速箱编号填写错误 |
| 147 | A11-2915010BA | 后减振器总成-充气 | 4BB | 1 | 10959 | 2010060518 | 北京诚信达 | 220.27 | 06年12月件 |
| 148 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 10959 | 2010061158 | 北京诚信达 | 478.91 | 变速箱编号填写错误 |
| 149 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 10959 | 2010061165 | 北京诚信达 | 64.62 | 变速箱编号填写错误 |
| 150 | 515MHA-1702520 | 分离轴总成 | BSX | 1 | 10959 | 2010061199 | 北京诚信达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 151 | QR513MHA-1701202 | 耐磨衬套 | BSX | 2 | 10959 | 2010061199 | 北京诚信达 | 297.05 | 变速箱编号填写错误 |
| 152 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 10959 | 2010061203 | 北京诚信达 | 64.62 | 变速箱编号填写错误 |
| 153 | QR512-1701152B | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10963 | 2010060014 | 沧州天威 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 154 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10963 | 2010060014 | 沧州天威 | 144.82 | 变速箱编号填写错误 |
| 155 | A13-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 10964 | 2010060046 | 河北和祥 | 29.4 | 件不全 |
| 156 | S21-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 10964 | 2010060097 | 河北和祥 | 38.37 | 件不全 |
| 157 | QR512-1701152B | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10967 | 2010050260 | 冀东冀瑞 | 49.06 | 变速箱编号填写错误 |
| 158 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10967 | 2010055033 | 冀东冀瑞 | 52.19 | 变速箱编号填写错误 |
| 159 | A11-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 10967 | 2010060307 | 冀东冀瑞 | 42.92 | 非奇瑞件 |
| 160 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10972 | 2010040005 | 包头利丰 | 50.92 | 无变速箱编号 |
| 161 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 10973 | 2010040056 | 鄂尔多斯圣龙 | 50.92 | 无变速箱编号 |
| 162 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10973 | 2010050090 | 鄂尔多斯圣龙 | 52.33 | 无变速箱编号 |
| 163 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 10974 | 2010040273 | 内蒙泰奇 | 591.83 | 实物为07年件 |
| 164 | S21-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 10974 | 2010060352 | 内蒙泰奇 | 111.47 | 07年3月件 |
| 165 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 10975 | 2010050082 | 内蒙恒通 | 63.69 | 无变速箱编号 |
| 166 | BS10-4-2303820 | 输出轴油封总成 | BSX | 1 | 10976 | 2010050029 | 大同旗瑞 | 65.39 | 无变速箱编号 |
| 167 | QR523MHC-1602500 | 分离轴承总成 | BSX | 1 | 10978 | 2010040533 | 山西香山 | 311.08 | 变速箱编号填写错误 |
| 168 | 481H-1307010 | 水泵总成 | 1KG | 1 | 10978 | 2010050327 | 山西香山 | 429.28 | 未使用规定防冻液 |
| 169 | 481H-1307041 | 垫片-水泵总成 | 1KG | 1 | 10978 | 2010050327 | 山西香山 | 0 | 涂胶 |
| 170 | A13-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 10978 | 2010070380 | 山西香山 | 29.5 | 件不全 |
| 171 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 10980 | 2010060038 | 长治一运 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 172 | QR513MHA-1701403 | 滚针轴承-一二档 | BSX | 1 | 10980 | 2010060038 | 长治一运 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 173 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 10980 | 2010060038 | 长治一运 | 545.2 | 变速箱编号填写错误 |
| 174 | 472-1307010 | 水泵总成 | 1KG | 1 | 10981 | 2010050096 | 晋中领先 | 313.28 | 组装机 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------|-----|---|-------|------------|-------|---------|----------------------|
| 175 | QR512-3AA1701430 | 一、二档同步器总成 | BSX | 1 | 10983 | 2010050161 | 山西储源 | 476.15 | 变速箱编号填写错误 |
| 176 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 10983 | 2010050208 | 山西储源 | 574.99 | 实物为08年件 |
| 177 | A13-1201210FA | 主消声器总成 | 2BD | 1 | 10985 | 2010040430 | 天津天杭 | 380.27 | 功能正常 |
| 178 | T11-6GN3502050BA | 后制动钳 | 6GN | 1 | 10987 | 2010060239 | 苏州苏丰 | 402.8 | 单件不符, 实物为6BR-S11前制动钳 |
| 179 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 10991 | 2010050043 | 苏州新世纪 | 80.42 | 变速箱编号填写错误 |
| 180 | T11-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 10991 | 2010070383 | 苏州新世纪 | 34.44 | 件不全 |
| 181 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 10998 | 2010040181 | 常熟中天 | 66.01 | 无变速箱编号 |
| 182 | QR512-1701430B | 同步器总成-一、二档 | BSX | 1 | 11000 | 2010040202 | 昆山永达 | 0 | 无变速箱编号 |
| 183 | QR512-1701493 | 一二档同步内环 | BSX | 1 | 11000 | 2010040202 | 昆山永达 | 0 | 无变速箱编号 |
| 184 | QR512-1701492 | 一、二档同步器外环 | BSX | 1 | 11000 | 2010040202 | 昆山永达 | 0 | 无变速箱编号 |
| 185 | QR512-1701494 | 一二档同步器中间环 | BSX | 1 | 11000 | 2010040202 | 昆山永达 | 0 | 无变速箱编号 |
| 186 | QR512-1701410A | 一档从动齿轮总成 | BSX | 1 | 11000 | 2010040202 | 昆山永达 | 0 | 无变速箱编号 |
| 187 | QR512-1701131 | 输出轴前锥轴承(国产) | BSX | 1 | 11000 | 2010040202 | 昆山永达 | 0 | 无变速箱编号 |
| 188 | QR512-1701290AB | 五档同步器总成 | BSX | 1 | 11000 | 2010040202 | 昆山永达 | 0 | 无变速箱编号 |
| 189 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 11000 | 2010040202 | 昆山永达 | 903.06 | 无变速箱编号 |
| 190 | S21-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 11000 | 2010060070 | 昆山永达 | 33.07 | 组装件 |
| 191 | T11-8202010-DQ | 左外后视镜总成-电动无 | 8DG | 1 | 11000 | 2010060124 | 昆山永达 | 224.12 | 非奇瑞件 |
| 192 | QR519MHC-1701450 | 五档主动齿轮总成 | BSX | 1 | 11002 | 2010050064 | 苏州欧亚 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 193 | QR519MHA-1702301 | 拨叉-一五、倒档 | BSX | 1 | 11002 | 2010050064 | 苏州欧亚 | 459.24 | 变速箱编号填写错误 |
| 194 | QR519MHA-1701460 | 五档同步器总成 | BSX | 1 | 11002 | 2010050064 | 苏州欧亚 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 195 | S11-8112010 | 空调控制面板总成 | 9CS | 1 | 11003 | 2010060205 | 上海联海 | 197.5 | 有单独备件 |
| 196 | QR519MHA-1701460 | 五档同步器总成 | 3AD | 1 | 11004 | 2010050193 | 上海锦弘 | 1257.91 | 变速箱编号填写错误 |
| 197 | QR519MHC-1701450 | 五档主动齿轮总成 | 3AD | 1 | 11004 | 2010050193 | 上海锦弘 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 198 | QR519MHC-1701613 | 五档从动齿轮 | 3AD | 1 | 11004 | 2010050193 | 上海锦弘 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 199 | QR519MHA-1702301 | 拨叉-一五、倒档 | 3AD | 1 | 11004 | 2010050193 | 上海锦弘 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 200 | QR519MHA-1701433 | 同步环-三、四、五档同 | 3AD | 2 | 11004 | 2010050193 | 上海锦弘 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 201 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 3AD | 1 | 11004 | 2010050193 | 上海锦弘 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 202 | QR523-1701206 | 油封-输入轴 | 3AD | 1 | 11005 | 2010050129 | 上海瑞众 | 421.37 | 变速箱编号填写错误 |
| 203 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 11005 | 2010050358 | 上海瑞众 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 204 | B11-0AX4004011SP10 | 齿轮油 | BSX | 1 | 11005 | 2010050358 | 上海瑞众 | 115.43 | 变速箱编号填写错误 |
| 205 | QR512-1701430B | 同步器总成-一、二档 | BSX | 1 | 11008 | 2010040147 | 绍兴北方 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 206 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 11008 | 2010040147 | 绍兴北方 | 575.05 | 变速箱编号填写错误 |
| 207 | A13-3704015 | 点火起动开关 | 9BM | 1 | 11008 | 2010060085 | 绍兴北方 | 83.18 | 非奇瑞件 |
| 208 | A21-6104110 | 左前门玻璃升降器总成 | 8AD | 1 | 11008 | 2010070090 | 绍兴北方 | 236.36 | 非奇瑞件 |
| 209 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 11012 | 2010060122 | 杭州伟达 | 589.47 | 实物为08年件 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|-----|---|-------|------------|-------|--------|-----------|
| 210 | 484FC-1307010 | 水泵总成 | 1KG | 1 | 11017 | 2010060083 | 浙江隆中 | 446.5 | 未使用规定防冻液 |
| 211 | 484FC-1307041 | 垫片-水泵总成 | 1KG | 1 | 11017 | 2010060083 | 浙江隆中 | 0 | 未使用规定防冻液 |
| 212 | S11-8107710 | 热力膨胀阀总成 | 9CS | 1 | 11018 | 2010070226 | 温州瑞华 | 324.47 | 非奇瑞件 |
| 213 | QR523MHC-1602520 | 分离拨叉总成 | BSX | 1 | 11025 | 2010040058 | 珠海宝瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 214 | QR523-1602500 | 分离轴承总成 | BSX | 1 | 11025 | 2010040058 | 珠海宝瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 215 | QR523-1602522 | 球头座—分离拨叉 | BSX | 1 | 11025 | 2010040058 | 珠海宝瑞 | 537.17 | 变速箱编号填写错误 |
| 216 | QR523-1602520 | 分离拨叉总成 | BSX | 1 | 11025 | 2010040191 | 珠海宝瑞 | 0 | 无变速箱编号 |
| 217 | QR523-1602522 | 球头座—分离拨叉 | BSX | 1 | 11025 | 2010040191 | 珠海宝瑞 | 333.98 | 无变速箱编号 |
| 218 | A15-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 11026 | 2010060096 | 东莞东富 | 36.91 | 件不全 |
| 219 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | 3AD | 1 | 11035 | 2010050062 | 佛山安奇 | 252.29 | 变速箱编号填写错误 |
| 220 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 11038 | 2010030299 | 广州禾泰 | 594.27 | 实物为04年件 |
| 221 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 11038 | 2010050182 | 广州禾泰 | 594.27 | 实物为04年件 |
| 222 | QR512-1701203 | 输入轴后轴承（国产） | BSX | 1 | 11045 | 2010060191 | 安阳长城 | 313.5 | 无变速箱编号 |
| 223 | 515MHA-1702510 | 分离拨叉总成 | BSX | 1 | 11052 | 2010041830 | 河南中植 | 230.66 | 无变速箱编号 |
| 224 | 515MHA-1702510 | 分离拨叉总成 | BSX | 1 | 11052 | 2010041909 | 河南中植 | 0 | 无变速箱编号 |
| 225 | A15-1602070 | 离合器分泵 | BSX | 1 | 11052 | 2010041909 | 河南中植 | 317.75 | 无变速箱编号 |
| 226 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 1 | 11063 | 2010040380 | 淄博世纪 | 407.54 | 无变速箱编号 |
| 227 | S11-8212050 | 左前带锁扣装配总成 | 8EP | 1 | 11065 | 2010060338 | 威海银河 | 36.37 | 内有异物 |
| 228 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | BSX | 1 | 11068 | 2010040363 | 青岛福鑫源 | 376.44 | 无变速箱编号 |
| 229 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 11068 | 2010050474 | 青岛福鑫源 | 251.92 | 变速箱编号填写错误 |
| 230 | 481H-1307010 | 水泵总成 | 1KG | 1 | 11068 | 2010050748 | 青岛福鑫源 | 364.72 | 未使用规定防冻液 |
| 231 | 481H-1307041 | 垫片-水泵总成 | 1KG | 1 | 11068 | 2010050748 | 青岛福鑫源 | 0 | 未使用规定防冻液 |
| 232 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 11070 | 2010030076 | 日照东方 | 583.3 | 实物为08年件 |
| 233 | QR523-1702402 | 油封—换档轴 | BSX | 1 | 11070 | 2010040316 | 日照东方 | 62 | 变速箱编号填写错误 |
| 234 | S21-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 11074 | 2010060045 | 陕西伊势威 | 121.44 | 07年6月件 |
| 235 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 11074 | 2010060389 | 陕西伊势威 | 121.44 | 06年5月件 |
| 236 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | 3AD | 1 | 11079 | 2010060537 | 新疆隆腾 | 178.48 | 未填写变速箱号码 |
| 237 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 3AD | 1 | 11079 | 2010060537 | 新疆隆腾 | 0 | 未填写变速箱号码 |
| 238 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | 3AD | 1 | 11079 | 2010061103 | 新疆隆腾 | 260.44 | 未填写变速箱号码 |
| 239 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | 3AD | 1 | 11079 | 2010061128 | 新疆隆腾 | 260.44 | 未填写变速箱号码 |
| 240 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | 3AD | 1 | 11079 | 2010065012 | 新疆隆腾 | 369.64 | 未填写变速箱号码 |
| 241 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | 3AD | 1 | 11079 | 2010065014 | 新疆隆腾 | 369.64 | 未填写变速箱号码 |
| 242 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 1 | 11080 | 2010040082 | 伊犁金帝 | 63.95 | 变速箱编号填写错误 |
| 243 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 11080 | 2010040115 | 伊犁金帝 | 214.31 | 变速箱编号填写错误 |
| 244 | S11-2905020 | 右前减振器总成 | 4BB | 1 | 11080 | 2010050021 | 伊犁金帝 | 141.68 | 06年11月件 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|-----|---|-------|------------|-------|--------|-----------|
| 245 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 11080 | 2010060134 | 伊犁金帝 | 240.68 | 06年7月件 |
| 246 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 11082 | 2010010042 | 阿克苏康宏 | 240.48 | 07年6月件 |
| 247 | A11-2905010BA | 前减振器总成-充气 | 4BB | 1 | 11082 | 2010020004 | 阿克苏康宏 | 240.48 | 07年5月件 |
| 248 | A11-2905010BA | 前减振器总成-充气 | 4BB | 1 | 11082 | 2010030072 | 阿克苏康宏 | 240.48 | 06年11月件 |
| 249 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 11082 | 2010040101 | 阿克苏康宏 | 240.48 | 07年6月件 |
| 250 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 11085 | 2010060335 | 泸州达昌 | 251.36 | 06年11月件 |
| 251 | QR512-1701152B | 差速器前油封 | BSX | 1 | 11087 | 2010040928 | 四川申蓉 | 56.18 | 变速箱编号填写错误 |
| 252 | A13-1203110FA | 前管总成 | 2BD | 1 | 11087 | 2010050972 | 四川申蓉 | 278.8 | 功能正常 |
| 253 | S11-2905010 | 左前减振器 | 4BB | 1 | 11087 | 2010060477 | 四川申蓉 | 276.27 | 07年9月件 |
| 254 | M12-5205153BA | 主刮片 | 9FY | 1 | 11087 | 2010060893 | 四川申蓉 | 57 | 非奇瑞件 |
| 255 | M12-5205153BA | 主刮片 | 9FY | 1 | 11087 | 2010060894 | 四川申蓉 | 57 | 非奇瑞件 |
| 256 | QR519MHA-1701204 | 输出轴后轴承 | 3AD | 1 | 11089 | 2010050008 | 南充天玖 | 484.71 | 变速箱编号填写错误 |
| 257 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 3AD | 1 | 11089 | 2010050008 | 南充天玖 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 258 | QR519MHA-1701450 | 五档主动齿轮总成 | BSX | 1 | 11089 | 2010060102 | 南充天玖 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 259 | QR519MHA-1701460 | 五档同步器总成 | BSX | 1 | 11089 | 2010060102 | 南充天玖 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 260 | QR519MHC-1701613 | 五档从动齿轮 | BSX | 1 | 11089 | 2010060102 | 南充天玖 | 532.24 | 变速箱编号填写错误 |
| 261 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | BSX | 1 | 11090 | 2010040163 | 华星鑫瑞 | 0 | 无变速箱编号 |
| 262 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 11090 | 2010040163 | 华星鑫瑞 | 467.31 | 无变速箱编号 |
| 263 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 2 | 11090 | 2010040164 | 华星鑫瑞 | 108.43 | 无变速箱编号 |
| 264 | S11-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 11091 | 2010060028 | 重庆涪陵 | 95.63 | 07年7月件 |
| 265 | 515MHA-1702520 | 分离轴总成 | BSX | 1 | 11092 | 2010050005 | 拉萨丰田 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 266 | A11-1601020 | 离合器盖总成 | BSX | 1 | 11092 | 2010050005 | 拉萨丰田 | 465.37 | 变速箱编号填写错误 |
| 267 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | 1KQ | 1 | 11103 | 2010050006 | 池州万众 | 242.4 | 未填写变速箱号码 |
| 268 | B11-3703010AB | 蓄电池 | 9BA | 1 | 11103 | 2010060029 | 池州万众 | 641.55 | 测试为好电池 |
| 269 | B11-3703010AB | 蓄电池 | 9BA | 1 | 11103 | 2010060029 | 池州万众 | 0 | 测试为好电池 |
| 270 | S11-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 11108 | 2010070038 | 宜昌永顺 | 24.55 | 非奇瑞件 |
| 271 | 513MHA-1701420BA | 一二档同步器总成 | BSX | 1 | 11115 | 2010040071 | 郴州腾龙 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 272 | QR513MHA-1701402 | 输出轴前轴承 | BSX | 1 | 11115 | 2010040071 | 郴州腾龙 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 273 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 11115 | 2010040071 | 郴州腾龙 | 558.46 | 变速箱编号填写错误 |
| 274 | QR523-1701420 | 三、四档同步器总成 | BSX | 1 | 11120 | 2010050078 | 南昌新长江 | 0 | 无变速箱编号 |
| 275 | QR523-1701450 | 三档主动齿轮总成 | BSX | 1 | 11120 | 2010050078 | 南昌新长江 | 574.85 | 无变速箱编号 |
| 276 | 020945415AA | 倒车灯开关 | 1KQ | 1 | 11122 | 2010060057 | 九江恒通 | 33.44 | 变速箱编号填写错误 |
| 277 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 11149 | 2010050062 | 德阳豪威 | 228.9 | 变速箱编号填写错误 |
| 278 | S11-1308035BA | 低速风扇电阻 | 9AT | 1 | 11154 | 2010070131 | 上海弘瑞 | 30.75 | 件不全 |
| 279 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | BSX | 1 | 11183 | 2010040020 | 西物精锐 | 369.54 | 变速箱编号填写错误 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------|-----|---|-------|------------|--------|----------|--------------|
| 280 | QR523-1701206 | 油封—输入轴 | BSX | 1 | 11183 | 2010040069 | 西物精锐 | 369.54 | 变速箱编号填写错误 |
| 281 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 11183 | 2010040435 | 西物精锐 | 57.95 | 无变速箱编号 |
| 282 | QR513MHA-1701302 | 输入轴前轴承 | BSX | 1 | 11184 | 2010050035 | 上海黑鱼桥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 283 | QR513MHA-1701402 | 输出轴前轴承 | BSX | 1 | 11184 | 2010050035 | 上海黑鱼桥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 284 | QR513MHA-1701409 | 输出轴后轴承 | BSX | 1 | 11184 | 2010050035 | 上海黑鱼桥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 285 | QR519MHA-1701703 | 差速器前、后轴承 | BSX | 1 | 11184 | 2010050035 | 上海黑鱼桥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 286 | QR523-1701411 | 输入轴后轴承 | BSX | 1 | 11184 | 2010050035 | 上海黑鱼桥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 287 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 1 | 11184 | 2010050035 | 上海黑鱼桥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 288 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 11184 | 2010050035 | 上海黑鱼桥 | 739.36 | 变速箱编号填写错误 |
| 289 | QR512-1701151 | 油封--输入轴 | BSX | 1 | 11187 | 2010050293 | 双阳天力 | 339.05 | 无变速箱编号 |
| 290 | S11-2915010 | 后减振器总成 | 4BB | 1 | 11187 | 2010060023 | 双阳天力 | 177.95 | 07年12月件 |
| 291 | QR512-3729500 | 倒车灯开关总成 | 3DL | 1 | 11187 | 2010060124 | 双阳天力 | 27.27 | 未填写变速箱号码 |
| 292 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 11187 | 2010060188 | 双阳天力 | 259.5 | 无变速箱编号 |
| 293 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 11201 | 2010050013 | 开封万宝 | 221.56 | 无变速箱编号 |
| 294 | QR512-3729500 | 倒车灯开关总成 | 3DL | 1 | 11201 | 2010060165 | 开封万宝 | 24.97 | 未填写变速箱号码 |
| 295 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 2 | 11203 | 2010040006 | 招远机动车 | 115.24 | 变速箱编号填写错误 |
| 296 | S11-2905020 | 右前减振器总成 | 4BB | 1 | 11203 | 2010060005 | 招远机动车 | 396.39 | 06年6月件 |
| 297 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 11210 | 2010040007 | 三门峡腾飞 | 50.8 | 无变速箱编号 |
| 298 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 11215 | 2010060042 | 鄂尔多斯天和 | 237.69 | 06年7月件 |
| 299 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 11215 | 2010060043 | 鄂尔多斯天和 | 237.69 | 06年11月件 |
| 300 | S11-2905020 | 右前减振器总成 | 4BB | 1 | 11215 | 2010060044 | 鄂尔多斯天和 | 237.69 | 06年12月件 |
| 301 | QR512-1701153 | 油封--差速器后油封 | BSX | 1 | 11217 | 2010040101 | 四平鑫泰 | 60.22 | 无变速箱编号 |
| 302 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 11217 | 2010040120 | 四平鑫泰 | 578.83 | 实物为07年件 |
| 303 | QR523MHC-1602500 | 分离轴承总成 | BSX | 1 | 11222 | 2010040166 | 平顶山金旭 | 272.66 | 变速箱编号填写错误 |
| 304 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 11229 | 2010040001 | 恩施瑞龙 | 64.19 | 变速箱编号填写错误 |
| 305 | 015311303AA | 五档同步器总成 | 1KQ | 1 | 11242 | 2010050248 | 河南中润 | 903.1 | 变速箱编号填写错误 |
| 306 | 015311295AA | 四、五档同步环 | 1KQ | 1 | 11242 | 2010050248 | 河南中润 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 307 | A11-1KQ015311159AA | 五档主动齿轮 | 1KQ | 1 | 11242 | 2010050248 | 河南中润 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 308 | 015311308AA | 紧固螺套-五档齿座 | 1KQ | 1 | 11242 | 2010050248 | 河南中润 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 309 | 015301215AA | 传动器后盖垫密片 | 1KQ | 1 | 11242 | 2010050248 | 河南中润 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 310 | 015301221AA | 后盖-后壳体 | 1KQ | 1 | 11242 | 2010050248 | 河南中润 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 311 | 015301211AA | 变速箱后壳体 | 1KQ | 1 | 11242 | 2010050248 | 河南中润 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 312 | DA2-BJ0000E10AA | 477F备件发动机(A21) | FDJ | 1 | 11294 | 2010060098 | 成都建国 | 15356.12 | 经三次上线检测无任何泄露 |
| 313 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 1 | 11295 | 2010041020 | 东莞东瑞 | 80.64 | 无变速箱编号 |
| 314 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 1 | 11295 | 2010041530 | 东莞东瑞 | 80.64 | 无变速箱编号 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|-----|---|-------|------------|--------|--------|---------------|
| 315 | A21-1001510 | 前悬置软垫总成 | 0AA | 1 | 11327 | 2010060030 | 云南云瑞 | 64.76 | 件不全, 只有中间橡胶部分 |
| 316 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 11329 | 2010040016 | 山西奇祥 | 57.62 | 变速箱编号填写错误 |
| 317 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 11329 | 2010040157 | 山西奇祥 | 407.62 | 无变速箱编号 |
| 318 | A21-3404030BB | 转向管柱 | 4AQ | 1 | 11331 | 2010060033 | 临沂骏驰 | 299.95 | 尾部卡环未取下 |
| 319 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 11334 | 2010040015 | 怀化亚飞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 320 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 11334 | 2010040015 | 怀化亚飞 | 143.81 | 变速箱编号填写错误 |
| 321 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 11341 | 2010030166 | 库尔勒锦菱 | 118.85 | 07年1月件 |
| 322 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | 3AD | 1 | 11341 | 2010060052 | 库尔勒锦菱 | 322.38 | 变速箱编号填写错误 |
| 323 | QR519MHA-1701700 | 差速器总成 | 3AD | 1 | 11341 | 2010060090 | 库尔勒锦菱 | 994.31 | 变速箱编号填写错误 |
| 324 | QR519MHA-1701705 | 主动齿轮-里程表 | 3AD | 1 | 11341 | 2010060090 | 库尔勒锦菱 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 325 | 519MHA-1701703 | 差速器前后轴承 | 3AD | 1 | 11341 | 2010060090 | 库尔勒锦菱 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 326 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | 3AD | 1 | 11341 | 2010060090 | 库尔勒锦菱 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 327 | Q2580820 | 螺钉-后轴承挡板 | 3AD | 1 | 11341 | 2010060090 | 库尔勒锦菱 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 328 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | 1KQ | 1 | 11342 | 2010060065 | 山西华建 | 206.68 | 变速箱编号填写错误 |
| 329 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 1KQ | 1 | 11342 | 2010060065 | 山西华建 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 330 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 11400 | 2010040011 | 雅安雨城 | 47.51 | 变速箱编号填写错误 |
| 331 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 11404 | 2010040002 | 北京合时利 | 50.86 | 无变速箱编号 |
| 332 | S11-3729011 | 倒车灯开关总成 | 3DL | 1 | 11404 | 2010050013 | 北京合时利 | 24.11 | 未填写变速箱号码 |
| 333 | S21-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 11417 | 2010060065 | 金华日通 | 31.15 | 件不全 |
| 334 | B11-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 11417 | 2010060080 | 金华日通 | 32.52 | 件不全 |
| 335 | QR523-1701206 | 油封-输入轴 | BSX | 1 | 11895 | 2010040397 | 河南新大陆 | 369.4 | 无变速箱编号 |
| 336 | S21-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 11895 | 2010060309 | 河南新大陆 | 38.25 | 组装件 |
| 337 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 11997 | 2010040038 | 烟台恒邦 | 19.86 | 变速箱编号填写错误 |
| 338 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 11997 | 2010040048 | 烟台恒邦 | 454.51 | 变速箱编号填写错误 |
| 339 | B11-3301030 | 后轮毂轴承单元 | 6BZ | 1 | 12037 | 2010050098 | 临沂欧亚 | 583.3 | 实物为05年件 |
| 340 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 12038 | 2010040119 | 九台飞达 | 47.42 | 变速箱编号填写错误 |
| 341 | S21-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 12039 | 2010060169 | 石家庄瑞华 | 31.37 | 非奇瑞件 |
| 342 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 12039 | 2010060289 | 石家庄瑞华 | 407.57 | 变速箱编号填写错误 |
| 343 | A13-1201210FA | 主消声器总成 | 2BD | 1 | 12071 | 2010060167 | 陕西瑞鑫 | 383.31 | 功能正常 |
| 344 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 12137 | 2010040013 | 北京排山渔洋 | 52.25 | 变速箱编号填写错误 |
| 345 | QR512-3729500 | 倒车灯开关总成 | 3DL | 1 | 12137 | 2010060013 | 北京排山渔洋 | 25.17 | 未填写变速箱号码 |
| 346 | S11-2905010 | 左前减振器总成 | 4BB | 1 | 12137 | 2010060023 | 北京排山渔洋 | 249.7 | 06年7月件 |
| 347 | QR519MHA-1701101 | 变速器壳体 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 348 | QR519MHA-1701204 | 输出轴后轴承 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 349 | QR519MHA-1701209 | 输入轴前轴承 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------|-----|---|-------|-------------|-------|---------|------------|
| 350 | QR519MHA-1701611 | 输出轴前轴承 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 351 | QR519MHA-1701703 | 差速器前、后轴承 | BSX | 2 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 352 | QR519MHE-1701615 | 输出轴 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 353 | QR519MHA-1701403 | 输入轴后轴承 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 354 | QR519MHC-1701613 | 五档从动齿轮 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 355 | QR519MHA-1702522 | 直线轴承 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 356 | QR519MHA-1701102 | 后轴承挡板 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 357 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 358 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 12177 | 2010050043 | 杭州百福达 | 1837.55 | 变速箱编号填写错误 |
| 359 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | 3AD | 1 | 12194 | 2010060203 | 大同恒山 | 183.59 | 09年装05年变速箱 |
| 360 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 3AD | 1 | 12194 | 2010060203 | 大同恒山 | 0 | 09年装05年变速箱 |
| 361 | A21-3404030BB | 转向管柱 | 4AQ | 1 | 12194 | 20100600082 | 大同恒山 | 294.91 | 尾部卡环未取下 |
| 362 | 020945415AA | 倒车灯开关 | 1KQ | 1 | 12226 | 2010060170 | 承德双联 | 33.73 | 变速箱编号填写错误 |
| 363 | S11-8112010 | 空调控制面板总成 | 9CS | 1 | 12262 | 2010060280 | 东营长实 | 194.02 | 有单独备件 |
| 364 | A11-1203110MA | 前管总成 | 2BD | 1 | 12298 | 2010050021 | 张家口瑞垣 | 282.35 | 功能正常 |
| 365 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | BSX | 1 | 12298 | 2010050202 | 张家口瑞垣 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 366 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 12298 | 2010050202 | 张家口瑞垣 | 385.21 | 变速箱编号填写错误 |
| 367 | A11-2915010BA | 后减振器总成-充气 | 4BB | 1 | 12310 | 2010060016 | 河南通美 | 211.71 | 07年4月件 |
| 368 | QR519MHC-1701613 | 五档从动齿轮 | 3AD | 0 | 12427 | 2010050041 | 浙江奇祥 | 540.91 | 变速箱编号填写错误 |
| 369 | QR519MHC-1701450 | 五档主动齿轮总成 | 3AD | 0 | 12427 | 2010050041 | 浙江奇祥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 370 | QR519MHA-1701460 | 五档同步器总成 | 3AD | 0 | 12427 | 2010050041 | 浙江奇祥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 371 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 3AD | 2 | 12427 | 2010050041 | 浙江奇祥 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 372 | QR519MHA-1701460 | 五档同步器总成 | 3AD | 1 | 12450 | 2010050061 | 滨州丽奇 | 735.93 | 变速箱编号填写错误 |
| 373 | QR519MHC-1701613 | 五档从动齿轮 | 3AD | 1 | 12450 | 2010050061 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 374 | QR519MHC-1701450 | 五档主动齿轮总成 | 3AD | 1 | 12450 | 2010050061 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 375 | QR519MHA-1702301 | 拨叉—五、倒档 | 3AD | 1 | 12450 | 2010050061 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 376 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 3AD | 1 | 12450 | 2010050061 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 377 | QR523-1701203 | 油封—差速器 | 3AD | 1 | 12450 | 2010050106 | 滨州丽奇 | 407.54 | 变速箱编号填写错误 |
| 378 | QR519MHA-1701436 | 同步环—倒档同步器 | 3AD | 1 | 12450 | 2010050117 | 滨州丽奇 | 493.69 | 变速箱编号填写错误 |
| 379 | QR519MHA-1701433 | 同步环—三、四、五档同 | 3AD | 1 | 12450 | 2010050117 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 380 | QR519MHA-1701460 | 五档同步器总成 | 3AD | 1 | 12450 | 2010060197 | 滨州丽奇 | 1159.62 | 变速箱编号填写错误 |
| 381 | QR519MHC-1701613 | 五档从动齿轮 | 3AD | 1 | 12450 | 2010060197 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 382 | QR519MHC-1701450 | 五档主动齿轮总成 | 3AD | 1 | 12450 | 2010060197 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 383 | QR519MHA-1701436 | 同步环—倒档同步器 | 3AD | 1 | 12450 | 2010060197 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 384 | QR519MHA-1701433 | 同步环—三、四、五档同 | 3AD | 1 | 12450 | 2010060197 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|-----|---|-------|------------|----------|---------|-----------|
| 385 | QR519MHA-1702301 | 拨叉一五、倒档 | 3AD | 1 | 12450 | 2010060197 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 386 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 3AD | 1 | 12450 | 2010060197 | 滨州丽奇 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 387 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | 3DD | 1 | 12483 | 2010050047 | 北京斌强 | 113.77 | 变速箱编号填写错误 |
| 388 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | 3DD | 1 | 12483 | 2010050047 | 北京斌强 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 389 | QR513MHA-1701420 | 一二档同步器总成 | BSX | 1 | 12498 | 2010040016 | 泰安胜力 | 526.02 | 无变速箱编号 |
| 390 | QR512-1701151 | 油封--输入轴 | BSX | 1 | 12521 | 2010050279 | 德州瑞诚 | 339 | 无变速箱编号 |
| 391 | S16-1201210 | 后消声器总成 | 2BD | 1 | 12646 | 2010050125 | 瑞安国荣 | 344.05 | 功能正常 |
| 392 | QR523-1701203 | 油封一差速器 | BSX | 1 | 12669 | 2010050420 | 南京奇祥 | 57.4 | 变速箱编号填写错误 |
| 393 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 12669 | 2010050517 | 南京奇祥 | 251.09 | 变速箱编号填写错误 |
| 394 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 12735 | 2010050134 | 福鑫源鑫瑞分公司 | 212.42 | 变速箱编号填写错误 |
| 395 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 12735 | 2010060038 | 福鑫源鑫瑞分公司 | 47.3 | 无变速箱编号 |
| 396 | QR523-1701203 | 油封一差速器 | 1KQ | 1 | 12766 | 2010050034 | 济源瑞兴 | 113.5 | 变速箱编号填写错误 |
| 397 | 480-1003040BA | 加机油口盖总成 | 1KQ | 0 | 12766 | 2010050034 | 济源瑞兴 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 398 | A11-8BE47041114520 | 防冻液（-45℃）-2升 | 1KQ | 1 | 12766 | 2010050034 | 济源瑞兴 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 399 | A11-1205220CA | 预催化器总成 | 2BD | 1 | 13076 | 2010040312 | 石家庄华强 | 840.92 | 非奇瑞件 |
| 400 | 015301189AA | 油封总成-输出法兰 | BSX | 1 | 13076 | 2010050047 | 石家庄华强 | 82.34 | 变速箱编号填写错误 |
| 401 | S21-3725010 | 点烟器总成 | 9AT | 1 | 13097 | 2010060038 | 秦皇岛冀瑞 | 29.48 | 组装件 |
| 402 | A21-6102420BE | 右前门内护板总成 | 8CN | 1 | 13162 | 2010060238 | 北京鑫达 | 297.78 | 人为烧蚀损坏 |
| 403 | A21-6102420BE | 右前门内护板总成 | 8CN | 1 | 13162 | 2010060238 | 北京鑫达 | 297.78 | 人为烧蚀损坏 |
| 404 | 015301189AA | 油封总成-输出法兰 | BSX | 1 | 13307 | 2010060051 | 宜兴广通 | 82 | 变速箱编号填写错误 |
| 405 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | 3AD | 0 | 13506 | 2010050050 | 上海汇勤 | 186 | 未填写变速箱号码 |
| 406 | 515MHC-1701401 | 输出轴 | BSX | 1 | 13537 | 2010050002 | 扬州金瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 407 | QR513MHA-1701402 | 输出轴前轴承 | BSX | 1 | 13537 | 2010050002 | 扬州金瑞 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 408 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 13537 | 2010050002 | 扬州金瑞 | 463.86 | 变速箱编号填写错误 |
| 409 | A13-1201210FA | 主消声器总成 | 2BD | 1 | 13784 | 2010050060 | 冀东凯瑞 | 376.27 | 功能正常 |
| 410 | QR512-1701152 | 油封--差速器前油封 | BSX | 1 | 13907 | 2010040028 | 贵阳晨运 | 37.74 | 变速箱编号填写错误 |
| 411 | 472-1006020 | 进气凸轮轴总成 | FDJ | 1 | 13984 | 2010060009 | 上海弘阁 | 1097.46 | 重复申请工时 |
| 412 | 372-1307010AB | 水泵总成(进口) | 1KG | 1 | 14289 | 2010050009 | 揭阳宏达 | 215.58 | 组装件 |
| 413 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 14295 | 2010040016 | 太极龙吕梁分公司 | 41.77 | 变速箱编号填写错误 |
| 414 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 14295 | 2010040042 | 太极龙吕梁分公司 | 181.79 | 变速箱编号填写错误 |
| 415 | QR523-3729500 | 倒车灯开关总成 | 3DL | 1 | 14295 | 2010060032 | 太极龙吕梁分公司 | 19.88 | 未填写变速箱号码 |
| 416 | QR512-1602101 | 分离轴承总成（国产） | BSX | 1 | 14295 | 2010060066 | 太极龙吕梁分公司 | 0 | 无变速箱编号 |
| 417 | A11-1601020 | 离合器盖总成 | BSX | 1 | 14295 | 2010060066 | 太极龙吕梁分公司 | 392.42 | 无变速箱编号 |
| 418 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 14295 | 2010060075 | 太极龙吕梁分公司 | 48.77 | 无变速箱编号 |
| 419 | QR512-1701153A | 差速器后油封 | BSX | 1 | 14311 | 2010050020 | 楚雄益溢 | 0 | 变速箱编号填写错误 |

2010年8月份二次误判清单（第一批）

WP: 2010-08-001

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|-----|---|-------|------------|---------|--------|-----------|
| 420 | S11-0ZV400401175W2 | 齿轮油 | BSX | 1 | 14311 | 2010050020 | 楚雄益溢 | 112.47 | 变速箱编号填写错误 |
| 421 | QR512-1701152A | 差速器前油封 | BSX | 1 | 14311 | 2010050044 | 楚雄益溢 | 47.45 | 变速箱编号填写错误 |
| 422 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 14542 | 2010044287 | 芜湖安奇开发区 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 423 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 14542 | 2010044287 | 芜湖安奇开发区 | 340.65 | 变速箱编号填写错误 |
| 424 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | 3AD | 1 | 14542 | 2010054330 | 芜湖安奇开发区 | 160.65 | 变速箱编号填写错误 |
| 425 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | 3AD | 1 | 14542 | 2010054330 | 芜湖安奇开发区 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 426 | 481H-1307010 | 水泵总成 | 1KG | 1 | 14542 | 2010064271 | 芜湖安奇开发区 | 402.49 | 涂胶 |
| 427 | 481H-1307041 | 垫片-水泵总成 | 1KG | 1 | 14542 | 2010064271 | 芜湖安奇开发区 | 0 | 涂胶 |
| 428 | QR523-1701206 | 油封-输入轴 | BSX | 1 | 14542 | 2010067718 | 芜湖安奇开发区 | 0 | 变速箱编号填写错误 |
| 429 | T11-1KD400401175W2 | 变速箱油-2L装 | BSX | 1 | 14542 | 2010067718 | 芜湖安奇开发区 | 333.1 | 变速箱编号填写错误 |
| 430 | QR523-1701203 | 油封-差速器 | BSX | 1 | 14588 | 2010060013 | 广州群裕 | 40.14 | 无变速箱编号 |

编制：尚晓辉

审核：钱元

批准：

扣款：

2010年8月第一批二次鉴定误判清单，各服务站如有疑义请在一周内反馈，逾期我部将不予以受理。